

Информационное письмо : **ENL-12-002 rev**
**МОДЕЛЬ** : L200 (KA0T-KB0T), **PAJERO SPORT (KH4W)** с АКПП V5A5A

**ГРУППА** : 23

**ТЕМА** : АКПП не переключается со 2-ой передачи

**1. ОПИСАНИЕ:**

Если температура ATF повышается до высокого уровня при некоторых условиях эксплуатации, таких как, например, движение на подъем с прицепом, АКПП может переключиться на 2-ю передачу и переключение со второй передачи может стать невозможным. Такая работа трансмиссии не является неисправностью, этот режим используется для предотвращения повреждения АКПП.

**2. ПРИЧИНА:**

При разработке программы работы АКПП в защитном режиме, был выбран режим 2-ой передачи для того, чтобы дать приоритет снижению температуры ATF до безопасных значений.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЕЙ:**

Модели : KA0T-KB0T, **KH4W**  
 VIN/Chassis number : Модельный год 2010-2011-2012 - **2013**  
 Затронутые рынки : Все

**4. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:**

Начиная с 12 модельного года (~~дата будет уточнена позднее~~) для CR и с 13 модельного года для CR45, изменен алгоритм работы АКПП в защитном режиме.

**5. МЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ:**

На основании жалобы клиента проведите перепрограммирование блока управления АКПП, используя ПО, указанное в таблице ниже.

Номер файла данных	Номер блока управления АКПП	Номер нового программного обеспечения	Номер старого программного обеспечения	Модель
8631B121	8631A717	8631A717 0B	8631A717 0A	2010MY CR 4D56 V5A5A
8631B165	8631A989	8631A989 0B	8631A989 0A	2011MY CR 4D56 V5A5A
8631B166	8631A992	8631A992 0B	8631A992 0A	2012MY CR 4D56 V5A5A
<b>8631B231</b>	<b>8631A720</b>	<b>8631A720 0C</b>	<b>8631A720 0B</b>	<b>2010MY CR45 4D56 V5A5A</b>
<b>8631B232</b>	<b>8631B019</b>	<b>8631B019 0B</b>	<b>8631A720 0A</b>	<b>2011-2012-2013MY CR45 4D56 V5A5A</b>

Необходимое программное обеспечение:

База данных для перепрограммирования **GD3E11124 CD3E12092.**

Примечание: По всем возникающим вопросам обращайтесь в Отдел послепродажного сопровождения.

**6. ГАРАНТИЙНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ:**

Код расположения : 238501  
А-код : 49  
В-код : 25  
С-код :  
Код операции : 238501 13  
Норма времени : 0,3 ч  
Причинная деталь : См. приведенную выше таблицу.  
Количество : 0

Оформите рекламацию W типа.