

Код №35. Электромагнитный клапан управления редукционным тормозом и его цепи (RED solenoid valve system)	Вероятная причина
Если напряжение на выводе электромагнитного клапана управления редукционным тормозом составляет 3.0 В или менее, то, вероятно, произошло короткое замыкание или обрыв цепи в электромагнитном клапане, и в память электронного блока управления записывается соответствующий код неисправности. АКПП фиксируется на 3-ей передаче (аварийный режим работы). Контрольная лампа положения «N» рычага селектора АКПП начинает мигать с частотой 1 Гц.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Неисправность электромагнитного клапана управления редукционным тормозом</li> <li>• Неисправность (плохой контакт) в разъеме или обрыв в жгуте проводов</li> <li>• Неисправность электронного блока управления двигателем и АКПП &lt;6G7&gt;</li> <li>• Неисправность электронного блока управления АКПП &lt;4M4&gt;</li> </ul>

\*: Смотрите TRANSMISSION WORKSHOP MANUAL (Руководство по ремонту коробки передач)

