

Отчет от 3 декабря 2019

# MITSUBISHI PAJERO SPORT, 2015



Фотография от 2 декабря 2019

VIN:	<b>Z8TGYKH40EM046343</b>	Цвет:	<b>Серый</b>
Госномер:	<b>E833OX750</b>	Объем двигателя:	<b>2 477 см³</b>
Год выпуска:	<b>2015</b>	Мощность:	<b>178 л.с.</b>
Тип ТС:	<b>Легковой универсал</b>		

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

## Сводка по автомобилю

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ✓ Ограничений не обнаружено        | ! Обнаружено 2 ДТП                         |
| ✓ Залог не обнаружен               | ! Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ     |
| ✓ Сведения о розыске не обнаружены | ! Оценка на аукционе аварийных автомобилей |
| ! 3 владельца                      | ✓ Последнее показание пробега 60 000 км    |

## Наличие ограничений

- ✓ Ограничений не обнаружено

Дата проверки 2 декабря 2019 г. 21:25 (мск)

## Нахождение в розыске

- ✓ Сведения о розыске не обнаружены

Дата проверки 2 декабря 2019 г. 21:25 (мск)

## Нахождение в залоге

- ✓ Залог не обнаружен

Источник	НБКИ
Статус	Не в залоге
Дата проверки	3 декабря 2019 г. 15:37 (мск)

Источник	ФНП
Статус	Не в залоге
Дата проверки	3 декабря 2019 г. 13:40 (мск)

## Периоды владения

 **3 владельца**

Период владения	Тип владельца	Регион регистрации
1 год 1 месяц 9 июля 2016 - 10 августа 2017	Физическое лицо	Москва
11 месяцев 10 августа 2017 - 13 июля 2018	Физическое лицо	Московская Область
1 год 4 месяца 13 июля 2018 - н.в.	Физическое лицо	Москва

## ДТП, оформленные с 2015 года


### ! Обнаружено 2 ДТП

Информация об участии в ДТП может отсутствовать при оформлении ДТП по Европротоколу или обоюдном соглашении о разрешении спора между участниками при отсутствии потерпевших.

Дата и время	20 сентября 2017 г. 00:30
Тип происшествия	Столкновение
Регион	Московская область
Состояние ТС после ДТП	Повреждено
Другие повреждения	Полная деформация кузова

---

Дата и время	1 августа 2016 г. 08:00
Тип происшествия	Столкновение
Регион	Тверская область
Состояние ТС после ДТП	Повреждено



## Расчёт ремонтных работ

### ! Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

**Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.**

Дата расчёта	19 октября 2016 г. 09:23
Исполнитель	-
Общая стоимость	2 501 143 ₽
Тип страховки	Каско

### Детализация стоимости

Стоимость окраски	189 904 ₽
Стоимость механических работ	507 500 ₽
Стоимость запасных частей	1 803 739 ₽
Общая стоимость	2 501 143 ₽

### Замена

ПОВОРОТН КУЛАК П ПР3870A110	СУППОРТ ПР - С/У
АМОТИЗАТОР П ПР4062A085	УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ - С/У
СТУПИЦА П ПРMR992374	РЫЧАГ П ПР - С/У
СУППОРТ П ПР4605A202	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА П - ПРОКАЧАТЬ
ДИСК КОЛ АЛЮМ П ПР4250C849:	РАМКА НОМЕРН ЗНАКА ПKNPL0
ШИНА П ПР265/70 R 16	КРЕПЛ НОМЕР ЗНАКА6430A253
КРНШ КР Р СТАБ4056A193	БАМПЕР П6400G114
РУЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА4410A725	НАКЛАДКА Н БАМПЕРА6407A110
НАКОНЕЧН РУЛ ТЯГИ ПР4422A097	УСИЛИТ БАМПЕРА П6400F747
СИСТ ПОД/БЕЗОП ВОДСМ ОТДЕЛ ДЕТ	КРЕПЁЖ БАМПЕРА ПСМ ОТДЕЛ ДЕТ
ДАТЧИК УДАРА П Л8651A112	БОЛТ БАМПЕРА ПМУ480035
ДАТЧИК УДАРА П ПР8651A112	БОЛТ БАМПЕРА ПМВ253964
ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОП8635A143	БОЛТ БАМПЕРА ПМС452358
ПРОВОДКА ПОДУШ БЕЗ8619A016	БОЛТ БАМПЕРА ПМУ000376

МОДУЛЬ ПОД/ БЕЗОП7030A215XA+	ЖАЛЮЗИ РАДИАТОРА ЛЕВ7450A567
БАЧОК МАСЛЯНЫЙMR995028	ЭМБЛЕМА PMN167684
РАДИАТОР1350A922	КАПОТ5900A346
ОБЕЧАЙКА РАДИАТОРАMN135054	ПЕТЛЯ Л КАПОТАMR473529
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОКMN135072	ПЕТЛЯ ПР КАПОТАMR473530
КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТ-РА1320A015	Ш/ИЗОЛ МАТ КАПОТА5915A078
МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА1320A033	ФАРА Л В СБОРЕ8301C583
КРЫШКА В ВОЗ ФИЛЬТР1500A357	ФАРА ПР В СБОРЕ8301C560
КОРПУС Н ВОЗД ФИЛЬТРMN135613	ПР-ТУМ ФАРА ПР8321A545
ИНТЕРКУЛЕРMN135001	ОБЛИЦ ПР-ТУМ ФОН ПР8321A598
ОСН КОМПЛ ПРОВОДКИ8501A864	КРЫЛО П ПР5220D212
2-Я АКББ/Н	КРЕПЁЖ КРЫЛА П ПРMB506511
КОНСОЛЬ АКБ 2MN179222	ПОДКРЫЛОК П ПР 35370B420
КРЕПЛЕНИЕ АКБ 28201A062	ПОДКРЫЛОК П ПР П5370B422
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ	РАСШИРИТ КРЫЛА П Л7420A095XA:
ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД	РАСШИРИТ КРЫЛА П ПР7420A096XA:
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА И АРКА КОЛЕСА ПРАВ В	БРЫЗГОВИК П ПР PMN146488
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ5215A541
ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯ - С/У	АРКА КОЛЕС П ПР В СБ5220G082
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ	ВОДООТВОДН КОРОБ5230A952
ИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ЩИТА - С/У	МОТОРНЫЙ ЩИТ5240A673
ВОДООТВОДНОЙ КОРОБ - ЗАМ (РАСКРЫТ)	ОБТЕКАТЕЛЬ LMN117709
ПЕРЕДН СТЕНКА - ЗАМ (РАСКРЫТА)	ОБТЕКАТЕЛЬ PMN117710
КРЫША - ЗАМЕНИТЬ	ЛОБОВОЕ СТЕКЛО6102B234
А-СТОЙКА ПР - ЗАМЕНИТЬ	НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИZ2156507
В-СТОЙКА ПР - ЗАМЕНИТЬ	КРЕПЁЖ ЛОБОВ СТЕКЛАСМ ОТДЕЛ ДЕТ
ДВЕРЬ П ПР - ЗАМЕНИТЬ	ПРОСТАВКАМВ344738
ПАНЕЛЬ ПОЛА ЗАМЕНИТЬ (РАСКРЫТ)	ПРОСТАВКАMR520530
БОКОВАЯ СТЕНКА ПРАВ В СБОРЕ ЗАМЕНИТЬ	ПРОСТАВКА6102A178
БАМПЕР 3 - С/У	МОЛДИНГ ВЕРХMN117707
РАСШИРЕНИЕ БОКОВИНЫ 3 ПР С/У	ДВЕРЬ П ПР5700B530
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У	ПЕТЛЯ ДВЕРИ ПЕР ПР В5702A034
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ РАЗОБРАТЬ-СОБРАТЬ (СНЯТ)	ПЕТЛЯ ДВЕРИ ПЕР ПР Н5702A033
НАСТИЛ ПОЛА В СБОРЕ - С/У	ЛЕНТ ОГР ДВЕРИ П ПР5702A067

СИСТ ПОДОГРЕВА В СБ С/У (ЩИТОК ПРИБОРОВ	СТЕКЛО ДВЕРИ П ПР5706A426
ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ С/У	ПОЛОСКА ДВЕРИ П ПРМН117414ХС:
БЛОК КОНДИЦИОНЕРА С/У	ОБЛИЦОВКА7221A162ХА
КОНДЕНСАТОР - С/У	КЛИПС ОБИВКИ ДВЕРИMU000504
АКБ - С/У	КРЕПЁЖ ОБЛ ДВРИ П ПРСМ ОТДЕЛ ДЕТ
КАБЕЛЬН ЖГУТ П ЗАМ (РАСКРЫТ)	СТЕКЛО ЗЕРКАЛА ПР7632A226
ДАТЧИК УДАРА П Л ЗАМЕНИТЬ	КРЫШКА НАР ЗЕРК ПР7632A488
ДАТЧИК УДАРА П ПР - ЗАМЕНИТЬ	ПОРОГ ДВЕРИ ПР5253F314
ЭБУ ПОД/БЕЗОП - С/У	А-СТОЙКА ПР В СБ5311B498
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА В СБОРЕ - С/У	В-СТОЙКА НАР ПР5312A744
РЕДУКТОР ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ - С/У	КРЫША5290B456
ТЯГА ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ПР - ЗАМ	БОКОВИНА З ПР5301D674
ГОЛОВКА ПОПЕРЕЧ РУЛ ТЯГИ НАР ПР С/У	РАСШИРИТ КРЫЛА З ПР7420A140ХС:
ДОП ВРЕМЯ ДЛЯ РАДИАТОРА ВОЗДУХА НАДДУВА	КРЕПЁЖ БОК СТЕКЛА ЛМВ344738
ВЕНТИЛЯТОР - С/У	ПАНЕЛЬ ПОЛА П5251B150
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - С/У	СИСТ ПОД/БЕЗОП ПАСССМ ОТДЕЛ ДЕТ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - С/У	НПБ ПАССАЖИРА ПМН123966ХА
ШИНОМОНТАЖ/БАЛАНСИРОВКА ПЕРЕДНЕГО	ЩИТОК ПРИБОРОВ8000A750ХА
ПРАВОГ	КОНДЕНСАТОР7812A263
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л7000B915
СТУПИЦА П ПР - ЗАМ (СНЯТА)	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР7000B916
ПОЛУОСЬ ПР - С/У	ВНУТРЕННИЙ ВАЛ ПРМН171294
КОЖУХ ПОЛУОСИ ПР - С/У	ПРИВОДН ВАЛ ПР В СБ3815A586
ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ ПР ЗАМ	ПОПЕР РЫЧ ПОДВ В ПР4010A118
ПОП РЫЧАГ ПОДВЕСКИ П ПР НИЖ- С/У	ПОПЕР РЫЧАГ Н ПР4013A330
ПОП РЫЧАГ ПОДВЕСКИ П ПР ВЕРХ - С/У	

## Ремонт

КРЫЛО П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

## Окраска поверхности

ПОЛОСКА ДВЕРИ З ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. К2

## Окраска новой детали

УСИЛИТ БАМПЕРА ПОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

ДВЕРЬ П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I	ПОРОГ ДВЕРИ ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I	А-СТОЙКА ПР В СБОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	В-СТОЙКА НАР ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
АРКА КОЛЕС П ПР В СБОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	КРЫШАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
ВОДООТВОДН КОРОБОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	БОКОВИНА З ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
МОТОРНЫЙ ЩИТОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	ПАНЕЛЬ ПОЛА ПОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

### **Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)**

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R  
 РАСШИРИТ КРЫЛА П ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R  
 РАСШИРИТ КРЫЛА П ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R  
 ПОЛОСКА ДВЕРИ П ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R  
 РАСШИРИТ КРЫЛА З ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

КРЫЛО П ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%  
 ДВЕРЬ З ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

СТАПЕЛЬ ПЕРЕОБОРУДОВ	ОБИВКА ДВЕРИ З ПР - С/У
Т/С НА СТАПЕЛЬ - ПОСТАВИТЬ/СНЯТЬ	ДЕКОР ЗАЩИТН МОЛДИНГ ДВЕРЬ З ПР - С/У
КАРТЕР ЗАДН МОСТА - С/У	СТЕКЛО ДВЕРЬ З ПР - С/У
ДОП ВРЕМЯ ДЛЯ ABS	НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ З ПР - С/У
УПЛ ДВЕРИ З ПР - С/У	

### **Измерение**

Т/С СПЕРЕДИ/СЗАДИ ЗАМЕРИТЬ/ОТРЕГУЛ



Дата расчёта	<b>8 ноября 2016 г. 15:09</b>
Исполнитель	-
Общая стоимость	<b>27 750 ₽</b>
Тип страховки	<b>ОСАГО</b>

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски	<b>0 ₽</b>
Стоимость механических работ	<b>924 ₽</b>
Стоимость запасных частей	<b>26 826 ₽</b>
Общая стоимость	<b>27 750 ₽</b>

### **Замена**

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ8011A666XA+  
 РУКОЯТКА КПП2410A031XA  
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ  
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ - С/У  
 РУЧКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ С/У

## История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
7 июля 2016	Продажа авто	-	Дилер, Москва
9 июля 2016	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Москва
12 июля 2016	Установка доп. оборудования	-	Дилер, Москва
Стандартная подготовка(б/исполнителя)			
1 августа 2016	ДТП	-	Данные о ДТП, Тверская область
19 октября 2016	Оценка на аукционе аварийных автомобилей	-	Audatex
Участие в аукционе годных остатков транспортного средства(ГОТС)			
19 октября 2016	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
<p>Расчет стоимости ремонта: 2 501 143</p> <p>ПОВОРОТН КУЛАК П ПР3870A110: Замена</p> <p>АМОТИЗАТОР П ПР4062A085: Замена</p> <p>СТУПИЦА П ПРMR992374: Замена</p> <p>СУППОРТ П ПР4605A202: Замена</p> <p>ДИСК КОЛ АЛЮМ П ПР4250C849:: Замена</p> <p>ШИНА П ПР265/70 R 16: Замена</p> <p>КРНШ КР Р СТАБ4056A193: Замена</p> <p>РУЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА4410A725: Замена</p> <p>НАКОНЕЧН РУЛ ТЯГИ ПР4422A097: Замена</p> <p>СИСТ ПОД/БЕЗОП ВОДСМ ОТДЕЛ ДЕТ: Замена</p> <p>ДАТЧИК УДАРА П Л8651A112: Замена</p> <p>ДАТЧИК УДАРА П ПР8651A112: Замена</p> <p>ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОП8635A143: Замена</p> <p>ПРОВОДКА ПОДУШ БЕ38619A016: Замена</p> <p>МОДУЛЬ ПОД/ БЕЗОП7030A215ХА+: Замена</p>			

БАЧОК МАСЛЯНЫЙMR995028: Замена  
РАДИАТОР1350A922: Замена  
ОБЕЧАЙКА РАДИАТОРАМН135054: Замена  
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОКМН135072: Замена  
КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТ-РА1320A015: Замена  
МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА1320A033: Замена  
КРЫШКА В ВОЗ ФИЛЬТР1500A357: Замена  
КОРПУС Н ВОЗД ФИЛЬТМН135613: Замена  
ИНТЕРКУЛЕРМН135001: Замена  
ОСН КОМПЛ ПРОВОДКИ8501A864: Замена  
2-Я АКББ/Н: Замена  
КОНСОЛЬ АКБ 2МН179222: Замена  
КРЕПЛЕНИЕ АКБ 28201A062: Замена  
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена  
ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД: Замена  
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА И АРКА КОЛЕСА ПРАВ В: Замена  
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ): Замена  
ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯ - С/У: Замена  
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ: Замена  
ИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ЩИТА - С/У: Замена  
ВОДООТВОДНОЙ КОРОБ - ЗАМ (РАСКРЫТ): Замена  
ПЕРЕДН СТЕНКА - ЗАМ (РАСКРЫТА): Замена  
КРЫША - ЗАМЕНИТЬ: Замена  
А-СТОЙКА ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена  
В-СТОЙКА ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена  
ДВЕРЬ П ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена  
ПАНЕЛЬ ПОЛА ЗАМЕНИТЬ (РАСКРЫТ): Замена  
БОКОВАЯ СТЕНКА ПРАВ В СБОРЕ ЗАМЕНИТЬ: Замена  
БАМПЕР 3 - С/У: Замена  
РАСШИРЕНИЕ БОКОВИНЫ 3 ПР С/У: Замена  
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У: Замена  
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ РАЗОБРАТЬ-СОБРАТЬ (СНЯТ): Замена  
НАСТИЛ ПОЛА В СБОРЕ - С/У: Замена  
СИСТ ПОДОГРЕВА В СБ С/У (ЩИТОК ПРИБОРОВ: Замена  
ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ С/У: Замена  
БЛОК КОНДИЦИОНЕРА С/У: Замена  
КОНДЕНСАТОР - С/У: Замена  
АКБ - С/У: Замена  
КАБЕЛЬН ЖГУТ П ЗАМ (РАСКРЫТ): Замена  
ДАТЧИК УДАРА П Л ЗАМЕНИТЬ: Замена  
ДАТЧИК УДАРА П ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена  
ЭБУ ПОД/БЕЗОП - С/У: Замена  
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА В СБОРЕ - С/У: Замена  
РЕДУКТОР ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ - С/У: Замена  
ТЯГА ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ПР - ЗАМ: Замена

ГОЛОВКА ПОПЕРЕЧ РУЛ ТЯГИ НАР ПР С/У: Замена  
ДОП ВРЕМЯ ДЛЯ РАДИАТОРА ВОЗДУХА НАДДУВА: Замена  
ВЕНТИЛЯТОР - С/У: Замена  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - С/У: Замена  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - С/У: Замена  
ШИНОМОНТАЖ/БАЛАНСИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГ: Замена  
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ): Замена  
СТУПИЦА П ПР - ЗАМ (СНЯТА): Замена  
ПОЛУОСЬ ПР - С/У: Замена  
КОЖУХ ПОЛУОСИ ПР - С/У: Замена  
ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ ПР ЗАМ: Замена  
ПОП РЫЧАГ ПОДВЕСКИ П ПР НИЖ- С/У: Замена  
ПОП РЫЧАГ ПОДВЕСКИ П ПР ВЕРХ - С/У: Замена  
СУППОРТ ПР - С/У: Замена  
УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ - С/У: Замена  
РЫЧАГ П ПР - С/У: Замена  
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА П - ПРОКАЧАТЬ: Замена  
РАМКА НОМЕРН ЗНАКА ПKNPL0: Замена  
КРЕПЛ НОМЕР ЗНАКА6430A253: Замена  
БАМПЕР П6400G114: Замена  
НАКЛАДКА Н БАМПЕРА6407A110: Замена  
УСИЛИТ БАМПЕРА П6400F747: Замена  
КРЕПЁЖ БАМПЕРА ПСМ ОТДЕЛ ДЕТ: Замена  
БОЛТ БАМПЕРА ПМУ480035: Замена  
БОЛТ БАМПЕРА ПМВ253964: Замена  
БОЛТ БАМПЕРА ПMS452358: Замена  
БОЛТ БАМПЕРА ПМУ000376: Замена  
ЖАЛЮЗИ РАДИАТОРА ЛЕВ7450A567: Замена  
ЭМБЛЕМА ПМN167684: Замена  
КАПОТ5900A346: Замена  
ПЕТЛЯ Л КАПОТАMR473529: Замена  
ПЕТЛЯ ПР КАПОТАMR473530: Замена  
Ш/ИЗОЛ МАТ КАПОТА5915A078: Замена  
ФАРА Л В СБОРЕ8301C583: Замена  
ФАРА ПР В СБОРЕ8301C560: Замена  
ПР-ТУМ ФАРА ПР8321A545: Замена  
ОБЛИЦ ПР-ТУМ ФОН ПР8321A598: Замена  
КРЫЛО П ПР5220D212: Замена  
КРЕПЁЖ КРЫЛА П ПРМВ506511: Замена  
ПОДКРЫЛОК П ПР 35370B420: Замена  
ПОДКРЫЛОК П ПР П5370B422: Замена  
РАСШИРИТ КРЫЛА П Л7420A095XA:: Замена  
РАСШИРИТ КРЫЛА П ПР7420A096XA:: Замена  
БРЫЗГОВИК П ПР ПМN146488: Замена  
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ5215A541: Замена

АРКА КОЛЕС П ПР В СБ5220G082: Замена  
ВОДООТВОДН КОРОБ5230A952: Замена  
МОТОРНЫЙ ЩИТ5240A673: Замена  
ОБТЕКАТЕЛЬ ЛМН117709: Замена  
ОБТЕКАТЕЛЬ ПМН117710: Замена  
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО6102B234: Замена  
НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИЗ2156507: Замена  
КРЕПЁЖ ЛОБОВ СТЕКЛАСМ ОТДЕЛ ДЕТ: Замена  
ПРОСТАВКАМВ344738: Замена  
ПРОСТАВКАМР520530: Замена  
ПРОСТАВКА6102A178: Замена  
МОЛДИНГ ВЕРХМН117707: Замена  
ДВЕРЬ П ПР5700B530: Замена  
ПЕТЛЯ ДВЕРИ ПЕР ПР В5702A034: Замена  
ПЕТЛЯ ДВЕРИ ПЕР ПР Н5702A033: Замена  
ЛЕНТ ОГР ДВЕРИ П ПР5702A067: Замена  
СТЕКЛО ДВЕРИ П ПР5706A426: Замена  
ПОЛОСКА ДВЕРИ П ПРМН117414ХС:: Замена  
ОБЛИЦОВКА7221A162ХА: Замена  
КЛИПС ОБИВКИ ДВЕРИМУ000504: Замена  
КРЕПЁЖ ОБЛ ДВРИ П ПРСМ ОТДЕЛ ДЕТ: Замена  
СТЕКЛО ЗЕРКАЛА ПР7632A226: Замена  
КРЫШКА НАР ЗЕРК ПР7632A488: Замена  
ПОРОГ ДВЕРИ ПР5253F314: Замена  
А-СТОЙКА ПР В СБ5311B498: Замена  
В-СТОЙКА НАР ПР5312A744: Замена  
КРЫША5290B456: Замена  
БОКОВИНА З ПР5301D674: Замена  
РАСШИРИТ КРЫЛА З ПР7420A140ХС:: Замена  
КРЕПЁЖ БОК СТЕКЛА ЛМВ344738: Замена  
ПАНЕЛЬ ПОЛА П5251B150: Замена  
СИСТ ПОД/БЕЗОП ПАСССМ ОТДЕЛ ДЕТ: Замена  
НПБ ПАССАЖИРА ПМН123966ХА: Замена  
ЩИТОК ПРИБОРОВ8000A750ХА: Замена  
КОНДЕНСАТОР7812A263: Замена  
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л7000B915: Замена  
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР7000B916: Замена  
ВНУТРЕННИЙ ВАЛ ПРМН171294: Замена  
ПРИВОДН ВАЛ ПР В СБ3815A586: Замена  
ПОПЕР РЫЧ ПОДВ В ПР4010A118: Замена  
ПОПЕР РЫЧАГ Н ПР4013A330: Замена  
КРЫЛО П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
ПОЛОСКА ДВЕРИ З ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. К2: Окраска  
поверхности  
УСИЛИТ БАМПЕРА ПОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой

детали

КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали

КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой

детали

АРКА КОЛЕС П ПР В СБОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой

детали

ВОДООТВОДН КОРОБОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой

детали

МОТОРНЫЙ ЩИТОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали

ДВЕРЬ П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали

ПОРОГ ДВЕРИ ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали

А-СТОЙКА ПР В СБОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали

В-СТОЙКА НАР ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали

КРЫШАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали

БОКОВИНА 3 ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали

ПАНЕЛЬ ПОЛА ПОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R

(ступень AZT окраски пластиковой детали)

РАСШИРИТ КРЫЛА П ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой

детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

РАСШИРИТ КРЫЛА П ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой

детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

ПОЛОСКА ДВЕРИ П ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой

детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

РАСШИРИТ КРЫЛА 3 ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой

детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

КРЫЛО П ЛРЕМ.ОКРАСКА

8 ноября 2016

Расчет стоимости  
ремонта

-

Audatex

Расчет стоимости ремонта: 27 750

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ8011A666XA+: Замена

РУКОЯТКА КПП2410A031XA: Замена

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: Замена

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ - С/У: Замена

РУЧКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ С/У: Замена

10 августа 2017

Смена владельца

-

Данные о регистрации,  
Московская Область



---

20 сентября 2017	ДТП	-	Данные о ДТП, Московская область
------------------	-----	---	----------------------------------

---

31 октября 2017	Оценка на аукционе аварийных автомобилей	-	Migtorg, Москва и Московская обл., Москва
-----------------	---	---	--




---

23 мая 2018	Прохождение технического осмотра	8 898 км	Данные о техосмотре
-------------	-------------------------------------	----------	---------------------

---

13 июля 2018	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Москва
7 августа 2018	Размещение объявления	8 900 км	Avito, Москва
6 августа 2019	Размещение объявления	50 000 км	Avito, Москва
2 сентября 2019	Размещение объявления	49 000 км	Avito, Москва
2 декабря 2019	Размещение объявления	60 000 км	Avito, Москва

## Пробег автомобиля





## Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
23 мая 2018	23 мая 2020	8 898 км	78220061802723



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

## Расшифровка VIN

Код модели автомобиля	<b>KN4W</b>
Дата производства автомобиля	<b>09.2015</b>
Код цвета кузова	<b>U23</b>
Код цвета салона	<b>41W</b>
Перечисление кодов кузовов модели	<b>KN0#</b>
Опции	<b>000</b>
Период выпуска модели	<b>06.2013 - 11.2015</b>

## История размещения на Авито

✓ Размещался на Авито 4 раза

Дата публикации	Название объявления	Пробег	Цена
7 августа 2018	<b>Mitsubishi Pajero Sport, 2015</b>	8 900 км	1 400 000 ₽
Любая проверка.			
6 августа 2019	<b>Mitsubishi Pajero Sport, 2015</b>	50 000 км	910 000 ₽
То строго по регламенту. Пробег оригинал. Любые проверки. Есть крашенные Детали.Продаю не спеша. Перекуры мимо!!!!			
5 сентября 2019	<b>Mitsubishi Pajero Sport, 2015</b>	49 000 км	890 000 ₽
Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Возможен торг при осмотре. Возможен обмен на минивен. Куплен не в кредит. Все вопросы по телефону, на сообщения не отвечаю.			
2 декабря 2019	<b>Mitsubishi Pajero Sport, 2015</b>	60 000 км	920 000 ₽
Продаю свой личный автомобиль. ТО строго по регламенту. Оригинальный пробег. Есть крашенные элементы. Автомобиль в хорошем состоянии.			

## Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

## Фотографии автомобиля из объявления на Авито

### Объявление «Mitsubishi Pajero Sport, 2015»

Опубликовано на сайте Авито 2 декабря 2019

8 фотографий











Предоставление отчёта осуществляется в соответствии с условиями сервиса. Отчёт предназначен исключительно для личного использования Пользователем в информационных целях.