

Отчёт от 26 сентября 2020

MITSUBISHI PAJERO, 2011



Фотография от 22 сентября 2020

VIN:	JMBLYV93WCJ000301	Цвет:	Черный
Год выпуска:	2011	Объем двигателя:	2972
Тип ТС:	Легковой универсал	Мощность:	178 л.с.

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✓ Ограничений не обнаружено
- ✓ Залог не обнаружен
- ✓ Сведения о розыске не обнаружены
- ! 3 владельца
- ! ДТП обнаружены
- ! Обнаружено 6 расчётов ремонтных работ
- ✓ 6 записей истории обслуживания
- ✓ Последнее показание пробега 450 000 км
- ✓ Размещался на Авито 3 раза
- ! Пробег мог быть скручен
- ✓ Сведений об использовании в такси не обнаружено
- ✓ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

Наличие ограничений

- ✓ Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 25 сентября 2020 г. 20:12.

Нахождение в розыске

- ✓ Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 25 сентября 2020 г. 23:18.

Нахождение в залоге

 **Залог не обнаружен**

Проверено в НБКИ

Статус	Не в залоге
Дата проверки	26 сентября 2020 г. 01:47 (мск)


НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус	Не в залоге
Дата проверки	26 сентября 2020 г. 01:47 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

 **3 владельца**

Период владения	Тип владельца	Регион регистрации
3 месяца 16 ноября 2011 - 28 февраля 2012	Физическое лицо	Тульская Область
3 года 29 марта 2012 - 3 апреля 2015	Физическое лицо	Брянская Область
5 лет 5 месяцев 3 апреля 2015 - н.в.	Физическое лицо	Брянская Область

ДТП


! ДТП обнаружены

Данные актуальны на 25 сентября 2020 г. 20:12.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.
Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

14 февраля 2016 г. 10:50

Тип происшествия	Состояние авто после ДТП	Регион
Столкновение	Повреждено	Брянская область



7 сентября 2016 г. 20:00

Тип происшествия	Состояние авто после ДТП	Регион
Столкновение	Повреждено	Брянская область

23 ноября 2016 г. 16:00

Тип происшествия	Состояние авто после ДТП	Регион
Наезд на стоящее ТС	Повреждено	Брянская область

Расчёт ремонтных работ

Обнаружено 6 расчётов ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта	6 июня 2012 г. 06:15
Исполнитель	-
Общая стоимость	180 ₽
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	29 ₽
Стоимость механических работ	4 ₽
Стоимость запасных частей	148 ₽
Общая стоимость	180 ₽

Замена

КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАМЗ313861+
ФОНАРЬ КОЖУХА

Окраска новой детали

КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСА ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ

Дата расчёта	28 августа 2012 г. 07:07
Исполнитель	-
Общая стоимость	221 626 ₽
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	6 830 ₽
Стоимость механических работ	3 990 ₽

Стоимость запасных частей **210 806 ₽**

Общая стоимость **221 626 ₽**

Замена

РЕШЕТКА РАДИАТОРА7450A368

КАПОТ5900A199

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА5915A109

ЗАМОК КАПОТА5908A059

УПЛ П КАПОТА5902A017

КОРПУС ФАРЫ ПР8301A894

ПОД/БЕЗОП ПАССАЖ7030A139

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ8000A186ХА

РУЛ КОЛЕСО4400A198ХА

СИСТ ПОД/БЕЗОП ВОДСМОТРИ ПО ЧАСТ

ДАТЧИК УДАРА П Л8651A014

ДАТЧИК УДАРА П ПР8651A014

ЭБУ ПОД/БЕЗОП8635A186

ОБЛИЦ МОД ПОД Б7030A099ХА

Окраска новой детали

КАПОТОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КРЫЛА П ПРРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

Дата расчёта **19 ноября 2012 г. 14:24**

Исполнитель -

Общая стоимость **8 859 ₽**

Тип страховки -

Детализация стоимости

Стоимость окраски **880 ₽**

Стоимость механических работ **240 ₽**

Стоимость запасных частей **7 739 ₽**

Общая стоимость **8 859 ₽**

Замена

КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАМZ313861:

Окраска новой детали

КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ

Дата расчёта	3 марта 2016 г. 07:51
Исполнитель	-
Общая стоимость	364 425 ₽
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	20 804 ₽
Стоимость механических работ	8 585 ₽
Стоимость запасных частей	335 036 ₽
Общая стоимость	364 425 ₽

Замена

БАМПЕР ПМН133633	ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПМР472776
КАПОТMR485951	ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ФАРА Л В СБОРЕMN117109	КАПОТ - НАНЕСТИ МАСТИКИ НА СОЕД. ЭЛ-ТЫ
КРЫЛО П ЛMR535753	КРЫЛО П Л - С/У
РАСШ ОТБОРТ КРЫЛ П ЛMN133671НС+	ДОПОЛНИТ ВРЕМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П
РАСПОРКАMR462285	ЛЕВ
ОБТЕКАТЕЛЬ ВКЛ ТОНИР6102A825	КАПОТ ЗАМЕНА (СНЯТ)
НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИKNGKWI2	ОБЛИЦОВКА БАМПЕР П - ЗАМ
КРЕПЁЖ ЛОБОВ СТЕКЛАБН	ДОП РАБ РАСШИРИТ КРЫЛА
УПЛ НИЖ ВЕТР СТЕКЛАМР354290	БЛОК-ФАРА ЛЕВАЯ - С/У
МОЛДИНГ ВЕРХMR557009	ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - С/У
НПБ ПАССАЖИРА ПМР402459	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У
ЩИТОК ПРИБОРОВMR532854+	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л7000B943+	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБ - С/У
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР7000B946+	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ РАЗОБРАТЬ-СОБРАТЬ (СНЯТ)
РУЛЕВОЕ КОЛЕСОМР527353+	ЭБУ ПОД/БЕЗОП - С/У
	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - С/У

Окраска новой детали

КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R
РАСШ ОТБОРТ КРЫЛ П ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Дата расчёта	16 сентября 2016 г. 16:06
Исполнитель	-
Общая стоимость	411 931 ₽
Тип страховки	ОСАГО

Детализация стоимости

Стоимость окраски	12 715 ₽
Стоимость механических работ	5 964 ₽
Стоимость запасных частей	393 252 ₽
Общая стоимость	411 931 ₽

Замена

БАМПЕР П6400В756	ДАТЧИК УДАРА П ПР8651А014
ОБЛИЦОВКА Л БАМПЕР П6405А057	ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОП8635А186
ПОДКРЫЛОК Л6400А589	ОБЛИЦ МОД ПОД Б7030А099ХА
КРЕПЛ П Л БАМПЕРА6400А593	ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
УСИЛИТ БАМПЕРА П6400А526	ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ФАРА Л В СБОРЕ8301С137	КРЫЛО П Л - С/У
ФОРС Л ФАРООМЫВАТ8264А025	ДОПОЛНИТ ВРЕМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П ЛЕВ
ПР-ТУМ ФАРА Л8321А470	СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕРА - С/У
КРЫЛО П Л5220С255	ДОП РАБ РАСШИРИТ КРЫЛА
РАСШ ОТБОРТ КРЫЛ П Л7420А077НА:	ФАРА Л - С/У
СИСТ ПОД/БЕЗОП ПАСССМОТРИ ПО ЧАСТ	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У
НПБ ПАССАЖИРА П7030А139	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У
ЩИТОК ПРИБОРОВ8000А902ХА	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБ - С/У
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л7000В724	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ РАЗОБРАТЬ-СОБРАТЬ (СНЯТ)
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР7000В726	ДАТЧИК П Л ПОДУШК БЕЗОП С/У
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО4400А198ХА	ДАТЧИК П ПР ПОДУШК БЕЗОП С/У
СИСТ ПОД/БЕЗОП ВОДСМОТРИ ПО ЧАСТ	ЭБУ ПОД/БЕЗОП - С/У
ДАТЧИК УДАРА П Л8651А014	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - С/У

Окраска новой детали

КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска новой детали K1G (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1G

РАСШ ОТБОРТ КРЫЛ П ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1G

Дата расчёта 25 ноября 2016 г. 12:26

Исполнитель -

Общая стоимость 64 765 ₽

Тип страховки ОСАГО

Детализация стоимости

Стоимость окраски 1 242 ₽

Стоимость механических работ 1 680 ₽

Стоимость запасных частей 61 843 ₽

Общая стоимость 64 765 ₽

Замена

ПР-ТУМ ФОНАРЬ 38337A068

КАМЕРУ ЗАДНЕГО ХОДА ЗАМЕНИТЬ

КАМЕРА ДВИЖЕНИЯ 3/X8781A015

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

ДУГА5839A010

ДУГА - С/У

КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСА6430A229HC:

ПРИЕМН ПАНЕЛЬ ЗАПАСН КОЛЕСА С/У

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ - С/У

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

АКБ - С/У

История размещения на Авито НОВИНКА



Размещался на Авито 3 раза

16 сентября 2019

Первое размещение

Цена:

1 050 000 ₽ ↓ 30 000 ₽

Пробег:

60 000 км ↑ 13 000 км

Регион

Брянская область, Брянск



Автомобиль в очень хорошем состоянии для своего года, пробег реальный (третий авто в семье). Участвовал в 3-х незначительных ДТП (ремонт переднего бампера без замены, трещина кожуха запасного колеса и замена камеры заднего вида- все по КАСКО). Небольшой торг реальному покупателю.

16 декабря 2019

Второе размещение

Цена:	Пробег:	Регион
1 400 000 ₽	162 000 км	Московская область, Уваровка

Авто в хорошем состоянии

22 сентября 2020

Третье размещение

Цена:	Пробег:	Регион
1 050 000 ₽	49 500 км	Брянская область, Брянск

Сейчас размещено на Avito:

https://avito.ru/bryansk/avtomobili/mitsubishi_pajero_2011_2012611787

Автомобиль мной был приобретен весной 2012г. и оформлен на родственника. в 2015г. я переоформил его на себя. По факту 2 хозяина. Пробег реальный, ездил в основном зимой, в семье 4 автомобиля. До 2017 года страховал по КАСКО и все незначительные повреждения оформлялись. Летняя резина в комплекте. Оригинальный ПТС. Есть сервисная книжка. Возможен торг при осмотре. Обмен не интересует.

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
3 сентября 2011	Таможенные сведения	-	Данные о таможенном оформлении
16 ноября 2011	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Тульская Область
29 марта 2012	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Брянская Область
6 июня 2012	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
<p>Расчет стоимости ремонта: 180</p> <p>КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАМЗ313861+: Замена</p> <p>ФОНАРЬ КОЖУХА: Замена</p> <p>КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ: Окраска новой детали</p>			
28 августа 2012	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
<p>Расчет стоимости ремонта: 221 626</p> <p>РЕШЕТКА РАДИАТОРА7450A368: Замена</p> <p>КАПОТ5900A199: Замена</p> <p>ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА5915A109: Замена</p> <p>ЗАМОК КАПОТА5908A059: Замена</p> <p>УПЛ П КАПОТА5902A017: Замена</p> <p>КОРПУС ФАРЫ ПР8301A894: Замена</p> <p>ПОД/БЕЗОП ПАССАЖ7030A139: Замена</p> <p>ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ8000A186ХА: Замена</p> <p>РУЛ КОЛЕСО4400A198ХА: Замена</p> <p>СИСТ ПОД/БЕЗОП ВОДСМОТРИ ПО ЧАСТ: Замена</p> <p>ДАТЧИК УДАРА П Л8651A014: Замена</p> <p>ДАТЧИК УДАРА П ПР8651A014: Замена</p> <p>ЭБУ ПОД/БЕЗОП8635A186: Замена</p> <p>ОБЛИЦ МОД ПОД Б7030A099ХА: Замена</p> <p>КАПОТОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ: Окраска новой детали</p> <p>КРЫЛА П ПРРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: Окраска ремонтная (площадь повреждения детали</p>			

19 ноября 2012	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
Расчет стоимости ремонта: 8 859 КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАМЗ313861:: Замена КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ: Окраска новой детали			
30 ноября 2012	Замена государственного регистрационного знака	-	Данные о регистрации, Брянская Область
3 апреля 2015	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Брянская Область
14 февраля 2016	ДТП	-	Данные о ДТП, Брянская область

3 марта 2016	Расчет стоимости ремонта	30 879 км	Audatex
<p>Расчет стоимости ремонта: 364 425</p> <p>БАМПЕР ПМН133633: Замена</p> <p>КАПОТMR485951: Замена</p> <p>ФАРА Л В СБОРЕMN117109: Замена</p> <p>КРЫЛО П ЛMR535753: Замена</p> <p>РАСШ ОТБОРТ КРЫЛ П ЛMN133671HC+: Замена</p> <p>РАСПОРКАMR462285: Замена</p> <p>ОБТЕКАТЕЛЬ ВКЛ ТОНИР6102A825: Замена</p> <p>НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИKNGKWI2: Замена</p> <p>КРЕПЁЖ ЛОБОВ СТЕКЛАБН: Замена</p> <p>УПЛ НИЖ ВЕТР СТЕКЛАМР354290: Замена</p> <p>МОЛДИНГ ВЕРХMR557009: Замена</p> <p>НПБ ПАССАЖИРА ПMR402459: Замена</p> <p>ЩИТОК ПРИБОРОВMR532854+: Замена</p> <p>РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л7000B943+: Замена</p> <p>РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР7000B946+: Замена</p> <p>РУЛЕВОЕ КОЛЕСОМР527353+: Замена</p> <p>ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПMR472776: Замена</p> <p>ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: Замена</p> <p>КАПОТ - НАНЕСТИ МАСТИКИ НА СОЕД. ЭЛ-ТЫ: Замена</p> <p>КРЫЛО П Л - С/У: Замена</p> <p>ДОПОЛНИТ ВРЕМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П ЛЕВ: Замена</p> <p>КАПОТ ЗАМЕНА (СНЯТ): Замена</p> <p>ОБЛИЦОВКА БАМПЕР П - ЗАМ: Замена</p> <p>ДОП РАБ РАСШИРИТ КРЫЛА: Замена</p> <p>БЛОК-ФАРА ЛЕВАЯ - С/У: Замена</p> <p>ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - С/У: Замена</p> <p>РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У: Замена</p> <p>РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У: Замена</p> <p>ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБ - С/У: Замена</p> <p>ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ РАЗОБРАТЬ-СОБРАТЬ (СНЯТ): Замена</p> <p>ЭБУ ПОД/БЕЗОП - С/У: Замена</p> <p>РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - С/У: Замена</p> <p>КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали</p> <p>КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали</p> <p>БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)</p> <p>РАСШ ОТБОРТ КРЫЛ П ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)</p>			
1 апреля 2016	Прохождение технического осмотра	30 800 км	Данные о техосмотре
27 июля 2016	Текущий ремонт	31 653 км	Дилер, Брянск

7 сентября 2016	ДТП	-	Данные о ДТП, Брянская область
-----------------	-----	---	--------------------------------


16 сентября 2016	Расчет стоимости ремонта	31 683 км	Audatex
------------------	--------------------------	-----------	---------

Расчет стоимости ремонта: 411 931
 БАМПЕР П6400В756: Замена
 ОБЛИЦОВКА Л БАМПЕР П6405А057: Замена
 ПОДКРЫЛОК Л6400А589: Замена
 КРЕПЛ П Л БАМПЕРА6400А593: Замена
 УСИЛИТ БАМПЕРА П6400А526: Замена
 ФАРА Л В СБОРЕ8301С137: Замена
 ФОРС Л ФАРООМЫВАТ8264А025: Замена
 ПР-ТУМ ФАРА Л8321А470: Замена
 КРЫЛО П Л5220С255: Замена
 РАСШ ОТБОРТ КРЫЛ П Л7420А077НА:: Замена
 СИСТ ПОД/БЕЗОП ПАСССМОТРИ ПО ЧАСТ: Замена
 НПБ ПАССАЖИРА П7030А139: Замена
 ЩИТОК ПРИБОРОВ8000А902ХА: Замена
 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л7000В724: Замена
 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР7000В726: Замена
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО4400А198ХА: Замена
 СИСТ ПОД/БЕЗОП ВОДСМОТРИ ПО ЧАСТ: Замена
 ДАТЧИК УДАРА П Л8651А014: Замена
 ДАТЧИК УДАРА П ПР8651А014: Замена
 ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОП8635А186: Замена
 ОБЛИЦ МОД ПОД Б7030А099ХА: Замена
 ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: Замена
 КРЫЛО П Л - С/У: Замена
 ДОПОЛНИТ ВРЕМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П ЛЕВ: Замена
 СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕРА - С/У: Замена
 ДОП РАБ РАСШИРИТ КРЫЛА: Замена
 ФАРА Л - С/У: Замена
 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У: Замена
 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У: Замена
 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБ - С/У: Замена
 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ РАЗОБРАТЬ-СОБРАТЬ (СНЯТ): Замена
 ДАТЧИК П Л ПОДУШК БЕЗОП С/У: Замена
 ДАТЧИК П ПР ПОДУШК БЕЗОП С/У: Замена
 ЭБУ ПОД/БЕЗОП - С/У: Замена
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - С/У: Замена
 КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали
 БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1G: Окраска новой детали К1G
 (ступень AZT окраски пластиковой детали)
 РАСШ ОТБОРТ КРЫЛ П ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1G: Окраска
 новой детали К1G (ступень AZT окраски пластиковой детали)

23 ноября 2016	ДТП	-	Данные о ДТП, Брянская область
25 ноября 2016	Расчет стоимости ремонта	34 029 км	Audatex
<p>Расчет стоимости ремонта: 64 765</p> <p>ПР-ТУМ ФОНАРЬ 38337A068: Замена</p> <p>КАМЕРА ДВИЖЕНИЯ 3/X8781A015: Замена</p> <p>ДУГА5839A010: Замена</p> <p>КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСА6430A229НС:: Замена</p> <p>ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ - С/У: Замена</p> <p>КАМЕРУ ЗАДНЕГО ХОДА ЗАМЕНИТЬ: Замена</p> <p>ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: Замена</p> <p>ДУГА - С/У: Замена</p> <p>ПРИЕМН ПАНЕЛЬ ЗАПАСН КОЛЕСА С/У: Замена</p> <p>КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)</p> <p>АКБ - С/У: Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)</p>			
18 января 2017	Текущий ремонт	143 406 км	Дилер, Брянск
17 марта 2018	Прохождение технического осмотра	● 40 000 км	Данные о техосмотре
8 мая 2018	Ремонт по гарантии	39 743 км	Дилер, Брянск
8 мая 2018	Текущий ремонт	39 743 км	Дилер, Брянск
10 июня 2018	Текущий ремонт	39 967 км	Дилер, Брянск
29 марта 2019	Прохождение технического осмотра	450 000 км	Данные о техосмотре
16 сентября 2019	Размещение первого объявления	● 47 000 км	Авито, Брянская область, Брянск
4 октября 2019	Замена государственного регистрационного знака	-	Данные о регистрации, Брянская Область

24 октября 2019	Редактирование первого объявления	60 000 км	Авито, Брянская область, Брянск
19 ноября 2019	Текущий ремонт	● 39 967 км	Дилер, Брянск
16 декабря 2019	Размещение второго объявления	162 000 км	Авито, Московская область, Уваровка
27 марта 2020	Прохождение технического осмотра	● 47 200 км	Данные о техосмотре
22 сентября 2020	Размещение третьего объявления	49 500 км	Авито, Брянская область, Брянск

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
1 апреля 2016	-	30 800 км	-
17 марта 2018	-	40 000 км	-
29 марта 2019	-	450 000 км	-
27 марта 2020	-	47 200 км	-



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси



Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге



Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.



Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

Цвет	Черный
Получатель	Юридическое лицо (ООО "РОЛЬФ ИМПОРТ")
Эко-стандарт	Евро-4
Дата растаможки	3 сентября 2011
Страна ввоза	Российская Федерация
Страна вывоза	Финляндия

Полис ОСАГО НОВИНКА

✓ Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК
Период действия	3 апреля 2020 - 2 апреля 2021
Лица, допущенные к управлению	С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели	PAJERO/MONTERO
Рынок	Европа
Код модели автомобиля	V93W
Дата производства автомобиля	06.2011
Код цвета салона	58J
Код цвета кузова	X37B
Цвет кузова	X37
Перечисление кодов кузовов модели	V80,90#
Опции	S86: DIFF LOCK; AL/WHL; AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL); A/T OIL COOLER LESS; LEATHER COVER STEERING WHEEL; STEERING AUDIO SWITCH; NAVI UNIT (2); FR POWER SEAT (LEATHER); DELETE REAR SEAT (B); ASHTRAY; SHIFT KNOB (LEATHER); SPECIAL PRINT PANEL; TONNEAU COVER; COVER; WIPER DEICER; PRIVACY GLASS; AIR DEFLECTER; SIDE STEP; COLOR KEY EXTERIOR; ЛАМПА ПР.ТУМ. ФАРЫ; HEADLAMP WASHER (JET TYPE); BATTERY CAPACITY-UP - 1; DISCHARGE HEADLAMP; TEL COMMUNICATION SYSTEM; TEL COMMUNICATION SYSTEM (B); DUAL AUTO A/C; TONNEAU COVER+AIR BAG(DVR/PASS SIDE,SIDE CURTAIN); FOG LAMP + DISCHARGE H/LAMP, H/LAMP WSHR; FR POWER SEAT + DELETE RR SEAT; SPECIAL PRINT PANEL + EXT COLOR KEY; SPECIAL PRINT PANEL + EXT COLOR KEY; LSD, DIFF LOCK + DISCHARGE H/LAMP; FR POWER SEAT, AIR BAG + DUAL AUTO A/C; AUTO SPEED CONTROL + ALUMI PEDAL; H/LP WSHR + RAIN SENSOR; WIPER DEICER + RAIN SENSOR;

SPECIAL PRINT PANEL + RAIN SENSOR;
AUTO SPEED CONT+LEA STRG+STRG SWITCH+TEL COM SYS;
H/LAMP WSHR + RAIN SENSOR;
USB PORT, TEL COMUNICATION SYSTEM;
COVER + DUAL AUTO A/C + FR PWR ST(LEA), AIR BAG;
SPECIAL PRINT PANEL + RAIN SENSOR + COVER;
FOG LAMP + EASTERN EUROPE SPEC;
FR POWER SEAT (LEATHER) + DELETE REAR SEAT (B);
COVER+TEL COMMU SYS+ TEL COMMU SYS(B)+ RAIN SENSOR;
ROOF CARRIER ATTACHMENT;
ALUMI PEDAL;
RAIN SENSOR;
EASTERN EUROPE SPEC;
C/Z SPEC (COOLANT);
DVD VIDEO REGION (5)

Период выпуска модели 09.2006 - ...

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

Фотографии из объявлений Авито

16 сентября 2019

Первое размещение



Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны в [веб-версии отчёта](#).



16 декабря 2019

Второе размещение



22 сентября 2020

Третье размещение



Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в [веб-версии отчёта](#).

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.