

Отчёт от 9 марта 2021

MITSUBISHI PAJERO, 2014



Фотография от 5 марта 2021

VIN:	JMBLYV93WFJ001593	Цвет:	Белый
Госномер:	E403XK73	Объем двигателя:	2 972 см ³
Год выпуска:	2014	Мощность:	178 л.с.
Тип ТС:			

Легковые автомобили универсал

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.
Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✓ Ограничений не обнаружено
- ✓ Залог не обнаружен
- ✓ Сведения о розыске не обнаружены
- ✓ 1 владелец
- ! Регистрация на юрлицо
- ✓ ДТП не обнаружено
- ✓ Оценка ремонтных работ не производилась
- ✓ Последнее показание пробега 88 000 км
- ✓ Размещался на Авито 1 раз
- ✓ Сведений об использовании в такси не обнаружено
- ! Обнаружены штрафы переданные в ФССП
- ✓ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено
- ✓ Страховые выплаты не обнаружены

Наличие ограничений

- ✓ Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 7 марта 2021 г. 15:04.

Нахождение в розыске

- ✓ Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 7 марта 2021 г. 15:04.

Нахождение в залоге

- ✓ Залог не обнаружен

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Периоды владения



1 владелец



Регистрация на юрлицо

Период владения	6 лет 1 месяц (23 января 2015 - н.в.)
Тип владельца	Юридическое лицо
Название организации	ПК ООО
Регион регистрации	Ульяновская Область

ДТП

✓ ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 8 марта 2021 г. 14:46.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

Расчёт ремонтных работ

✓ Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Страховые выплаты НОВИНКА

✓ Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть в них.

История размещения на Авито

✓ Размещался на Авито 1 раз

5 марта 2021

Первое размещение

Цена:

1 775 000 ₽

Пробег:

88 000 км

Регион

Ульяновская область, Ульяновск

Сейчас размещено на Avito:

https://avito.ru/ulyanovsk/avtomobili/mitsubishi_pajero_2014_2105144132

Куплен в 2015г. 100% Не битый, не крашен. Цвет белый перламутр. 1 хозяин. Состояние автомобиля близко к новому. Любые проверки приветствуются.

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
8 декабря 2014	Таможенные сведения	-	Данные о таможенном оформлении
21 января 2015	Установка доп. оборудования	-	Дилер, Москва
Дефлекторы передних и задних окон - Установка, Снятие/установка/шиномонтаж			
21 января 2015	Продажа авто	-	Дилер, Москва
23 января 2015	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Ульяновская Область
28 ноября 2017	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Ульяновская Область
15 января 2019	Прохождение технического осмотра	85 000 км	Данные о техосмотре
5 марта 2021	Размещение первого объявления	88 000 км	Авито, Ульяновская область, Ульяновск

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
15 января 2019	-	85 000 км	-



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси



Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге



Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

Цвет	Белый
Получатель	Юридическое лицо (ООО "ММС РУС")
Эко-стандарт	Евро-4
Дата растаможки	8 декабря 2014
Страна ввоза	Российская Федерация
Страна вывоза	Финляндия

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	САО "РЕСО-Гарантия"
Период действия	4 февраля 2020 - 3 февраля 2021
Лица, допущенные к управлению	Без ограничений

Расшифровка VIN

Обозначение модели	PAJERO/MONTERO
Рынок	Европа
Код модели автомобиля	V93W
Дата производства автомобиля	09.2014
Код цвета салона	74J
Код цвета кузова	W23B
Цвет кузова	W23
Перечисление кодов кузовов модели	V80,90#
Модель выпускается с	09.2006
Опции	S89: DIFF LOCK; AL/WHL; AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL); A/T OIL COOLER LESS; LEATHER COVER STEERING WHEEL; STEERING AUDIO SWITCH; MULTI VISION; FR POWER SEAT (LEATHER); DELETE REAR SEAT (B); ASHTRAY; SHIFT KNOB (LEATHER); SPECIAL PRINT PANEL; TONNEAU COVER; COVER; WIPER DEICER; PRIVACY GLASS; AIR DEFLECTER; SIDE STEP; COLOR KEY EXTERIOR; ЛАМПА ПР.ТУМ. ФАРЫ; HEADLAMP WASHER (JET TYPE); AUTO HIGH BEAM; BATTERY CAPACITY-UP - 1; DISCHARGE HEADLAMP; TEL COMMUNICATION SYSTEM; TEL COMMUNICATION SYSTEM (B); DUAL AUTO A/C; TONNEAU COVER+AIR BAG(DVR/PASS SIDE,SIDE CURTAIN); FR POWER SEAT + DELETE RR SEAT; SPECIAL PRINT PANEL + EXT COLOR KEY; SPECIAL PRINT PANEL + EXT COLOR KEY;

LSD, DIFF LOCK + DISCHARGE H/LAMP;
FR POWER SEAT, AIR BAG + DUAL AUTO A/C;
MULTI VISION + EXTERIOR COLOR KEY;
AUTO SPEED CONTROL + ALUMI PEDAL;
H/LP WSHR + RAIN SENSOR;
WIPER DEICER + RAIN SENSOR;
AUTO SPEED CONT+LEA STRG+STRG SWITCH+TEL COM SYS;
TEL COMMU SYS + MULTI VISION, MULTI VISION (2);
FR POWER SEAT (LEATHER) + DELETE REAR SEAT (B);
DUAL AUTO A/C + NOISE INSULATOR (C);
NOISE INSULATOR + FR POWER SEAT(LEATHER), A/BAG;
COVER+NOISE INSULATOR+PWR ST,RR CLR,DUAL A/C,A/BAG;
DELETE REAR SEAT (B) + NOISE INSULATOR (C);
SPECIAL PRINT PNL+COVER+FUEL HARNESS+RAIN SENSOR;
AIR DEFLECTER + COLOR KEY EXTERIOR;
FOG LP+H/LP WASHER+COLOR KEY EXT,EXTERIOR BRIGHT;
FUEL HARNESS (ECS) + H/LP WASHER, DISCHARGE H/LP;
H/LP WASHER JET TYPE+FUEL HARNESS ECS+RAIN SENSOR;
COLOR KEY EXTERIOR + NOISE INSULATOR (C);
SPECIAL PRINT PANEL+FUEL HARNESS(ECS)+RAIN SENSOR;
TEL COMMUNICATION SYS + MULTI VISION, NAVI UNIT;
HL/WSHR + FOG LAMP + WINCH;
ROOF CARRIER ATTACHMENT;
ALUMI PEDAL;
RAIN SENSOR;
NOISE INSULATOR (C);
C/Z SPEC (COOLANT);
DVD VIDEO REGION (5)

Штрафы

! Обнаружены штрафы переданные в ФССП

Показываем неоплаченные штрафы за правонарушения в области дорожного движения, совершенные с использованием проверяемого ТС по данным ГИС ГМП. Оплаченный штраф может отображаться только в случае, если организация, через которую осуществлен платеж, не передала информацию об оплате штрафа в ГИС ГМП.

Дата и время нарушения	Статус	Сумма
30 января 2020 г. 05:46	Передан в ФССП 28 мая 2020	500 ₽
Описание	Статья КоАП: 12.9ч.2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	
Номер постановления	18810173200130011931 от 30 января 2020	
20 мая 2020 г. 01:40	Передан в ФССП 14 сентября 2020	500 ₽
Описание	Статья КоАП: 12.9ч.2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	
Номер постановления	18810173200521000407 от 21 мая 2020	
22 мая 2020 г. 01:21	Передан в ФССП 11 сентября 2020	500 ₽
Описание	Статья КоАП: 12.9ч.2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	
Номер постановления	18810173200525000800 от 25 мая 2020	
4 июля 2020 г. 11:09	Передан в ФССП 26 октября 2020	1 500 ₽
Описание	Статья КоАП: 12.16ч.4. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 12.16 коап рф	
Номер постановления	18810173200706047183 от 6 июля 2020	

8 февраля 2021 г. 11:15	Неоплачен	500 ₽
Описание	Статья КоАП: 12.9ч.2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	
Номер постановления	18810173210209005953 от 9 февраля 2021	
13 февраля 2021 г. 15:56	Неоплачен	500 ₽
Описание	Статья КоАП: 12.9ч.2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	
Номер постановления	18810173210215028823 от 15 февраля 2021	
13 февраля 2021 г. 16:05	Неоплачен	500 ₽
Описание	Статья КоАП: 12.9ч.2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	
Номер постановления	18810173210215029125 от 15 февраля 2021	
13 февраля 2021 г. 16:25	Неоплачен	500 ₽
Описание	Статья КоАП: 12.9ч.2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	
Номер постановления	18810173210215029753 от 15 февраля 2021	
14 февраля 2021 г. 17:51	Неоплачен	500 ₽
Описание	Статья КоАП: 12.9ч.2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	
Номер постановления	18810173210215042717 от 15 февраля 2021	

Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

[Узнать больше](#)



Услугу оказывает
ООО «АВТО-ПОДБОР».
Условия выездной
диагностики

Фотографии из объявлений Авито

5 марта 2021

Первое размещение



Ещё 7 фотографий по данному размещению доступно в [веб-версии отчёта](#).

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.