

Отчёт от 27 сентября 2020

# MITSUBISHI PAJERO, 2013



Фотография от 19 июля 2020

VIN:	JMBLYV98WEJ001068	Цвет:	Белый
Госномер:	E238PB198	Объем двигателя:	3200
Год выпуска:	2013	Мощность:	200 л.с.
Тип ТС:	Легковой универсал		

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

## Сводка по автомобилю

- ✓ Ограничений не обнаружено
- ✓ Залог не обнаружен
- ⊘ Сведения о розыске пока не загрузились
- ✓ 2 владельца
- ! Обнаружено ДТП
- ! Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ
- ✓ 4 записи истории обслуживания
- ✓ Последнее показание пробега 45 000 км
- ✓ Размещался на Авито 2 раза
- ✓ Сведений об использовании в такси не обнаружено
- ✓ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

## Наличие ограничений

- ✓ Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 23 сентября 2020 г. 11:00.

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы пришлём обновленный отчёт вам на почту.

## Нахождение в розыске

- ⊘ Сведения о розыске пока не загрузились

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы пришлём обновленный отчёт вам на почту.

## Нахождение в залоге

✓ **Залог не обнаружен**

### Проверено в НБКИ

Статус	Не в залоге
Дата проверки	27 сентября 2020 г. 12:56 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

### Проверено в ФНП

Статус	Не в залоге
Дата проверки	27 сентября 2020 г. 13:01 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

## Периоды владения

✓ **2 владельца**

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Период владения	Тип владельца	Регион регистрации
5 лет 10 месяцев 11 февраля 2014 - 25 декабря 2019	Физическое лицо	Москва
8 месяцев 10 января 2020 - н.в.	Физическое лицо	Санкт-Петербург

## ДТП

### ! Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 22 сентября 2020 г. 19:18.


В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы пришлём обновленный отчёт вам на почту.

7 июля 2019 г. 22:30

Тип происшествия  
Столкновение

Состояние авто после ДТП  
Повреждено

Регион  
Москва



#### Повреждения

- Повреждения стёкол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы, потёртости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
- Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

## Расчёт ремонтных работ

### Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте. **Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.**

Дата расчёта	11 июля 2019 г. 11:59
Исполнитель	-
Общая стоимость	386 329 ₽
Тип страховки	ОСАГО

### Детализация стоимости

Стоимость окраски	40 782 ₽
Стоимость механических работ	72 810 ₽
Стоимость запасных частей	272 737 ₽
Общая стоимость	386 329 ₽

### Замена

БАМПЕР З СР6410A581	БРЫЗГОВИК П ПР - С/У
УГЛ МОЛД БАМП З ПР6410C444+	БАЧОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ С/У
МОЛДИНГ БАМПЕРА 36410A186	БОКОВИНА З ПР - ЗАМ
УСИЛИТ БАМПЕРА 36410C333	КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ ПР ЗАМ
ДТЧ З ПР ПАРКОВКИ MR587688	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БАК ТОПЛИВНЫЙ С/У
КРЫШКА БАГАЖНИКА 5821A104	ДВЕРЬ ЗАДКА В МЕТАЛЛЕ ЗАМЕНА (СНЯТА)
БОКОВИНА З ПР5301B976	БАМПЕР З СР - С/У
ПАН КРЕП ФОНАРЯ З ПР5301B986	ДОП ВРЕМЯ БАМПЕР ЗАДКА
БРЫЗГОВИК З ПР5370A364	ДОПОЛНИТ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСШИРЕН КРЫЛА З ПР
КРНШ БРЫЗГОВИКА З ПР7654A006	ДАТЧИКИ ЗАДНИЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ С/У
НАКЛАДКА К/АРКИ З ПР7420A082НВ:	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБ - С/У
НАКЛ ВЕН ОТДУШИНЫ ПР7835A012	ОТОПИТЕЛЬ В СБОРЕ - С/У
РАД-ТОР СИСТ ОТОПЛ MR500659	ДОП ВРЕМЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
БОК ОБЛИЦОВКА З ПР7230A450ХА	КОНДЕНСАТОР - С/У
ЗАЩ КАРТЕРА ДВС СР MR437667	МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР - С/У
МАСЛ РАД-ТОР ДВС 1240A019	

МАСЛ РАДИАТОР КППMR453639	ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ - С/У
ДЕРЖ ПР МАСЛ РАДИАТMR453640	НОМЕРНОЙ ЗНАК ПKNPL3
КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСА6430A228HC:	РАМКА НОМЕРН ЗНАКА ПKNPL0
КРОНШ ФОНАР ЗАД ПРАВ6410A151	БАМПЕР П6400F214
ПОДКРЫЛ ЗАД ПРАВ1461656	УСИЛИТ БАМПЕРА П6400A526
ЖГУТ ПРОВОД ЗАД БАМП1000	РЕШЁТКА РАДИАТОРА7450A262
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ	ФАРА ПР8301C182
ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД	ФОРС ПР ФАРООМЫВАТ8264A026
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА В СБОРЕ - ЗАМЕНИТЬ	ПОДКРЫЛОК П ПР5370A898
ДОПОЛНИТ ВРЕМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П	КРЕП БРЫЗГОВИКА П ПРMR437606
ЛЕВ	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ5215A252
ДОПОЛНИТ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П	ОПОРА ЗАМК ПАНЕЛИ5908A082
ПР	БАЧОК СТ-ОМЫВАТЕЛЯ8260A141
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕРА - С/У	НАСОС СТ-ОМЫВАТЕЛЯ8260A464
ДОП РАБ РАСШИРИТ КРЫЛА	
НОМЕРНОЙ ЗНАК П - ЗАМЕНИТЬ	

## Ремонт

КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ	УДЛИН ЩИТКА ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ЛОНЖЕРОН П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ	УС-ВО БУКСИРОВКИОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПАНЕЛЬ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ	УСТРАН ПЕРЕК ЗАД ДВРЕМОНТИРОВАТЬ
ПАН ПОЛ СИДЕНЬЕ ЗОТРЕМОНТИРОВАТЬ	

## Частичный ремонт

ЭЛ-Т РАМЫ КРЫШИ ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
 ЛОНЖЕРОН З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

## Окраска поверхности

РАСШ ОТБОР КРЫЛ П ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. К2	ЛОНЖЕРОН З ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I
ЛОНЖЕРОН П ЛОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	ШАРНИР В ДВЕРЬ ЗАДКАОКРАСИТЬ
ПАН ПОЛ СИДЕНЬЕ ЗОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	ШАРНИР Н ДВЕРЬ ЗАДКАОКРАСИТЬ
УДЛИН ЩИТКА ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	

## Окраска новой детали

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I  
 КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I  
 БОКОВИНА З ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

## Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R	ДТЧ 3 ПР ПАРКОВКИ ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R
БАМПЕР 3 СРОК ПРАСКИ НОВ.ДЕТ. К1R	НАКЛАДКА К/АРКИ 3 ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R
УГЛ МОЛД БАМП 3 ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R	КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСА ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%  
ЭЛ-Т РАМЫ КРЫШИ ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%  
ПАНЕЛЬ ЗАДКА РЕМ.ОКРАСКА <50%

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

СТАПЕЛЬ ПЕРЕОБОРУДОВ	ДОП ВРЕМЯ ДЛЯ АКПП
Т/С НА СТАПЕЛЬ - ПОСТАВИТЬ/СНЯТЬ	ОКАНТОВКУ ДВЕРИ П ПР С/У
АГРЕГАТЫ П В СБОРЕ - С/У	ДВЕРЬ 3 ПР - С/У
ДОП ВРЕМЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА	НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА - С/У

Дата расчёта	5 августа 2019 г. 14:13
Исполнитель	Оценщик
Общая стоимость	592 494 Р
Тип страховки	ОСАГО

### Детализация стоимости

Стоимость окраски	41 790 Р
Стоимость механических работ	66 330 Р
Стоимость запасных частей	484 374 Р
Общая стоимость	592 494 Р

### Замена

НОМЕРНОЙ ЗНАК ПKNPL3	ОБЛИЦ ДВЕРЬ ЗАДКА H7225A030XB
РАМКА НОМЕРН ЗНАКА П	ЗАЩ КАРТЕРА ДВС B5370A383
БАМПЕР П6400F214*	ИНТЕРКУЛЕР1530A052
УСИЛИТ БАМПЕРА П6400A526	МАСЛ РАДИАТОР КППMR453638
РЕШЁТКА РАДИАТОРА Б/Н*	ВЫС-ТОН ЗВУК СИГНАЛ8211A212
ЗАМОК КАПОТА5908A059	КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСА6430A230WA*
ФАРА ПР В СБОРЕ8301C606*	КЛЕЙ-ГЕРМ СТЕКЛ ЗАДН Б/Н
ФОРС ПР ФАРООМЫВАТ8264A026	ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
ПОДКРЫЛОК П ПР5370A898	ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД

КРЕП БРЫЗГОВИКА П ПРMR437606  
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ5215A252  
БАМПЕР З СР6410A315НА\*  
УГЛ МОЛД БАМП З ПР6410B632WB\*  
БАМПЕР ОБЛИЦ З ПР6410A592  
МОЛДИНГ БАМПЕРА 36410A186  
КРНШ БАМПЕР З НАР ПР6410A188  
УСИЛИТ БАМПЕРА 36410C333  
УСИЛ ПР БАМПЕРА 36410A658  
СИСТ ПАРК-ПИЛОТ8638A007  
КРЫШКА БАГАЖНИКА5821A104\*  
ПЕТЛЯ ДВЕРИ ЗАДКА B5822A021  
ШАРНИР ДВ ЗАДКА H5822A021  
НАДПИСЬ З ЛMR108148Т  
БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ЗМВ628750  
НАСОС СТ-ОЧ СТЕКЛА ЗМВ358361  
БОКОВИНА З ПР5301B976  
ПАН КРЕП ФОНАРЯ З ПР5301B986  
БРЫЗГОВИК З ПР5370A364  
КРНШ БРЫЗГОВИКА З ПР7654A006  
НАКЛАДКА К/АРКИ З ПР7420A082WB\*  
НАКЛ ВЕН ОТДУШИНЫ ПР7835A012  
УСИЛИТ ПР УГЛ ПОЛ 35301B998  
УС-ВО БУКСИРОВКИ5253K375  
ОБОГРЕВ СЗАДИ7840A045\*  
БОК ОБЛИЦОВКА З ПР7230A450ХА

## Ремонт

КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
РАСШ ОТБОР КРЫЛ П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
ЛОНЖЕРОН П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
В-СТОЙКА НАР ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
ПАНЕЛЬ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ

## Частичный ремонт

ЭЛ-Т РАМЫ КРЫШИ ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА В СБОРЕ - ЗАМЕНИТЬ  
ДОПОЛНИТ ВРЕМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П  
ЛЕВ  
ДОПОЛНИТ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П  
ПР  
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕРА - С/У  
ДОП РАБ РАСШИРИТ КРЫЛА  
НОМЕРНОЙ ЗНАК П - ЗАМЕНИТЬ  
БРЫЗГОВИК П ПР - С/У  
РЕЛИНГ КРЫШИ ПР - С/У  
БОКОВИНА З ПР - ЗАМ  
КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ ПР ЗАМ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БАК ТОПЛИВНЫЙ С/  
У  
ДВЕРЬ ЗАДКА В МЕТАЛЛЕ ЗАМЕНА (СНЯТА)  
БАМПЕР З СР - С/У  
ТСУ - С/У  
ДОП ВРЕМЯ БАМПЕР ЗАДКА  
ДОПОЛНИТ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСШИРЕН КРЫЛА З ПР  
ДАТЧИКИ ЗАДНИЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ С/У  
УДЛИНИТ ПОЛА З ПР ЗАМЕН  
КОНДЕНСАТОР - С/У  
БЛОК КОНДИЦИОНЕРА ЗДН С/У  
СИСТЕМА ОБОГРЕВА З - С/У  
ДОП ВРЕМЯ ДЛЯ АКПП  
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - С/У  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - С/У  
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР (АКП) С/У

УСИЛИТ ПАНЕЛИ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
ПАН ПОЛ СИДЕНЬЕ ЗОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
ЛОНЖЕРОН З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
РАМА М/МЕСТН СИД ЗОТРЕМОНТИРОВАТЬ



## Окраска поверхности

ЛОНЖЕРОН П ЛОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	ШАРНИР ДВ ЗАДКА НОКРАСИТЬ
ПАН ПОЛ СИДЕНЬЕ ЗОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	УСИЛИТ ПР УГЛ ПОЛ ЗОКРАСИТЬ
ЛОНЖЕРОН З ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I	РАМА М/МЕСТН СИД ЗОКРАСИТЬ
ПЕТЛЯ ДВЕРИ ЗАДКА ВОКРАСИТЬ	

## Окраска новой детали

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I  
КРЫШКА БАГАЖНИКА ОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I  
БОКОВИНА З ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

## Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R  
ДТЧ З ПР ПАРКОВКИ ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

## Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%  
РАСШ ОТБОР КРЫЛ П ПРРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА  
КЗ  
ДВЕРЬ З ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%  
ЭЛ-Т РАМЫ КРЫШИ ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%  
ПАНЕЛЬ ЗАДКА РЕМ.ОКРАСКА <50%

## Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

В-СТОЙКА НАР ПРРЕМ.ОКРАСКА >50%

## Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

РАСШИРЕНИЕ ПОРОГА ПР С/У	ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК З ПР - С/У
ДВЕРЬ З ПР - С/У	ТРЕУГОЛЬНОЕ СТЕКЛО ДВЕРИ З Л С/У
ОБИВКА ДВЕРИ З ПР - С/У	НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА - С/У
ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ З ПР С/У	ОБЛИЦОВКА В-СТОЙКИ В ПР - С/У
ЗАМОК ДВЕРИ З ПР - С/У	ОБЛИЦОВКА БОКОВАЯ Л НИЖ С/У
НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ З ПР - С/У	АКБ - С/У

## Проверка

КАПОТ

## История размещения на Авито НОВИНКА

✓ Размещался на Авито 2 раза

16 мая 2020

### Первое размещение

Цена:	Пробег:	Регион
1 655 000 ₽ ↓ 95 000 ₽	42 000 км	Санкт-Петербург

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С 2014 года. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОБЕГ 42 000 КМ!!! ВСЯ СЕРВИСНАЯ ИСТОРИЯ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА! МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ! ЛЮБЫЕ ПРОВЕРКИ!

- Полная прозрачность сделки и гарантия юридической чистоты автомобиля.
- Возможность приобретения в кредит.
- Возможность обменять на свой авто по программе Trade-In. (с доплатой в любую сторону)
- Помощь в постановке на учет в ГИБДД и полное документальное сопровождение сделки.
- Оформление автомобиля в подарок !

---

19 июля 2020

### Второе размещение

Цена:	Пробег:	Регион
1 777 700 ₽ ↑ 142 700 ₽	45 000 км ↑ 3 000 км	Ленинградская область, Сосново

Сейчас размещено на Avito:

[https://avito.ru/sosnovo/avtomobili/mitsubishi\\_pajero\\_2013\\_1954836677](https://avito.ru/sosnovo/avtomobili/mitsubishi_pajero_2013_1954836677)

Продажа 06.2014года .Только дилерское обслуживание,отличное состояние.Пройдено очередное ТО 17.08.ПРОБЕГ РЕАЛЬНЫЙ!Любые проверки , но только у официалов !

## История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
21 января 2014	Таможенные сведения	-	Данные о таможенном оформлении
31 января 2014	Продажа авто	-	Дилер, Москва
4 февраля 2014	Установка доп. оборудования	-	Дилер, Москва
Сигнализация StarLine - установка, Подкрылки - установка, Защита поддона картера - Установка			
11 февраля 2014	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Москва
12 ноября 2014	Установка доп. оборудования	-	Дилер, Москва
Стандартная подготовка(б/исполнителя)			
13 февраля 2018	Прохождение технического осмотра	27 996 км	Данные о техосмотре
7 июля 2019	ДТП	-	Данные о ДТП, Москва

Расчет стоимости ремонта: 386 329

БАМПЕР З СР6410А581: Замена

УГЛ МОЛД БАМП З ПР6410С444+: Замена

МОЛДИНГ БАМПЕРА 36410А186: Замена

УСИЛИТ БАМПЕРА 36410С333: Замена

ДТЧ З ПР ПАРКОВКИМР587688: Замена

КРЫШКА БАГАЖНИКА5821А104: Замена

БОКОВИНА З ПР5301В976: Замена

ПАН КРЕП ФОНАРЯ З ПР5301В986: Замена

БРЫЗГОВИК З ПР5370А364: Замена

КРНШ БРЫЗГОВИКА З ПР7654А006: Замена

НАКЛАДКА К/АРКИ З ПР7420А082НВ.: Замена

НАКЛ ВЕН ОТДУШИНЫ ПР7835А012: Замена

РАД-ТОР СИСТ ОТОПЛМР500659: Замена

БОК ОБЛИЦОВКА З ПР7230А450ХА: Замена

ЗАЩ КАРТЕРА ДВС СРМР437667: Замена

МАСЛ РАД-ТОР ДВС1240А019: Замена

МАСЛ РАДИАТОР КППМР453639: Замена

ДЕРЖ ПР МАСЛ РАДИАТМР453640: Замена

КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСА6430А228НС.: Замена

КРОНШ ФОНАР ЗАД ПРАВ6410А151: Замена

ПОДКРЫЛ ЗАД ПРАВ1461656: Замена

ЖГУТ ПРОВОД ЗАД БАМП1000: Замена

ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена

ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД: Замена

ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА В СБОРЕ - ЗАМЕНИТЬ: Замена

ДОПОЛНИТ ВРЕМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П ЛЕВ: Замена

ДОПОЛНИТ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П ПР: Замена

СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕРА - С/У: Замена

ДОП РАБ РАСШИРИТ КРЫЛА: Замена

НОМЕРНОЙ ЗНАК П - ЗАМЕНИТЬ: Замена

БРЫЗГОВИК П ПР - С/У: Замена

БАЧОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ С/У: Замена

БОКОВИНА З ПР - ЗАМ: Замена

КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ ПР ЗАМ: Замена

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БАК ТОПЛИВНЫЙ С/У: Замена

ДВЕРЬ ЗАДКА В МЕТАЛЛЕ ЗАМЕНА (СНЯТА): Замена

БАМПЕР З СР - С/У: Замена

ДОП ВРЕМЯ БАМПЕР ЗАДКА: Замена

ДОПОЛНИТ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСШИРЕН КРЫЛА З ПР: Замена

ДАТЧИКИ ЗАДНИЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ С/У: Замена

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБ - С/У: Замена

ОТОПИТЕЛЬ В СБОРЕ - С/У: Замена

ДОП ВРЕМЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА: Замена

КОНДЕНСАТОР - С/У: Замена

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР - С/У: Замена

ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ - С/У: Замена

НОМЕРНОЙ ЗНАК ПKNPL3: Замена  
 РАМКА НОМЕРН ЗНАКА ПKNPL0: Замена  
 БАМПЕР П6400F214: Замена  
 УСИЛИТ БАМПЕРА П6400A526: Замена  
 РЕШЁТКА РАДИАТОРА7450A262: Замена  
 ФАРА ПР8301C182: Замена  
 ФОРС ПР ФАРООМЫВАТ8264A026: Замена  
 ПОДКРЫЛОК П ПР5370A898: Замена  
 КРЕП БРЫЗГОВИКА П ПРMR437606: Замена  
 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ5215A252: Замена  
 ОПОРА ЗАМК ПАНЕЛИ5908A082: Замена  
 БАЧОК СТ-ОМЫВАТЕЛЯ8260A141: Замена  
 НАСОС СТ-ОМЫВАТЕЛЯ8260A464: Замена  
 КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
 ЛОНЖЕРОН П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
 ПАНЕЛЬ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
 ПАН ПОЛ СИДЕНЬЕ ЗОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
 УДЛИН ЩИТКА ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
 УС-ВО БУКСИРОВКИОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
 УСТРАН ПЕРЕК ЗАД ДВРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
 ЭЛ-Т РАМЫ КРЫШИ ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Частичный ремонт  
 ЛОНЖЕРОН З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Частичный ремонт  
 РАСШ ОТБОР КРЫЛ П ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. K2: Окраска  
 поверхности  
 ЛОНЖЕРОН П ЛОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска поверхности  
 ПАН ПОЛ СИДЕНЬЕ ЗОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска  
 поверхности  
 УДЛИН ЩИТКА ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска поверхности  
 ЛОНЖЕРОН З ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска поверхности  
 ШАРНИР В ДВЕРЬ ЗАДКАОКРАСИТЬ: Окраска поверхности  
 ШАРНИР Н ДВЕРЬ ЗАДКАОКРАСИТЬ: Окраска поверхности  
 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой  
 детали  
 КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой  
 детали  
 БОКОВИНА З ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали  
 БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R  
 (ступень AZT окраски пластиковой детали)  
 БАМПЕР З СРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали  
 K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)  
 УГЛ МОЛД БАМП З ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой  
 детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)  
 ДТЧ З ПР ПАРКОВКИОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой  
 детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)  
 НАКЛАДКА К/АРКИ З ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска  
 новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)  
 КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСАОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой  
 детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)  
 КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА

Расчет стоимости ремонта: 592 494  
НОМЕРНОЙ ЗНАК ПKNPL3: Замена  
РАМКА НОМЕРН ЗНАКА П: Замена  
БАМПЕР П6400F214\*: Замена  
УСИЛИТ БАМПЕРА П6400A526: Замена  
РЕШЁТКА РАДИАТОРАБ/Н\*: Замена  
ЗАМОК КАПОТА5908A059: Замена  
ФАРА ПР В СБОРЕ8301C606\*: Замена  
ФОРС ПР ФАРООМЫВАТ8264A026: Замена  
ПОДКРЫЛОК П ПР5370A898: Замена  
КРЕП БРЫЗГОВИКА П ПРMR437606: Замена  
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ5215A252: Замена  
БАМПЕР З СР6410A315НА\*: Замена  
УГЛ МОЛД БАМП З ПР6410B632WB\*: Замена  
БАМПЕР ОБЛИЦ З ПР6410A592: Замена  
МОЛДИНГ БАМПЕРА 36410A186: Замена  
КРНШ БАМПЕР З НАР ПР6410A188: Замена  
УСИЛИТ БАМПЕРА 36410C333: Замена  
УСИЛ ПР БАМПЕРА 36410A658: Замена  
СИСТ ПАРК-ПИЛОТ8638A007: Замена  
КРЫШКА БАГАЖНИКА5821A104\*: Замена  
ПЕТЛЯ ДВЕРИ ЗАДКА B5822A021: Замена  
ШАРНИР ДВ ЗАДКА H5822A021: Замена  
НАДПИСЬ З ЛMR108148T: Замена  
БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ЗMB628750: Замена  
НАСОС СТ-ОЧ СТЕКЛА ЗMB358361: Замена  
БОКОВИНА З ПР5301B976: Замена  
ПАН КРЕП ФОНАРЯ З ПР5301B986: Замена  
БРЫЗГОВИК З ПР5370A364: Замена  
КРНШ БРЫЗГОВИКА З ПР7654A006: Замена  
НАКЛАДКА К/АРКИ З ПР7420A082WB\*: Замена  
НАКЛ ВЕН ОТДУШИНЫ ПР7835A012: Замена  
УСИЛИТ ПР УГЛ ПОЛ 35301B998: Замена  
УС-ВО БУКСИРОВКИ5253K375: Замена  
ОБОГРЕВ СЗАДИ7840A045\*: Замена  
БОК ОБЛИЦОВКА З ПР7230A450XA: Замена  
ОБЛИЦ ДВЕРЬ ЗАДКА H7225A030XB: Замена  
ЗАЩ КАРТЕРА ДВС B5370A383: Замена  
ИНТЕРКУЛЕР1530A052: Замена  
МАСЛ РАДИАТОР КППMR453638: Замена  
ВЫС-ТОН ЗВУК СИГНАЛ8211A212: Замена  
КОЖУХ ЗАПАС КОЛЕСА6430A230WA\*: Замена  
КЛЕЙ-ГЕРМ СТЕКЛ ЗАДНБ/Н: Замена  
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена  
ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД: Замена  
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА В СБОРЕ - ЗАМЕНИТЬ: Замена  
ДОПОЛНИТ ВРЕМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П ЛЕВ: Замена


ДОПОЛНИТ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРЫЛА П ПР: Замена  
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕРА - С/У: Замена  
ДОП РАБ РАСШИРИТ КРЫЛА: Замена  
НОМЕРНОЙ ЗНАК П - ЗАМЕНИТЬ: Замена  
БРЫЗГОВИК П ПР - С/У: Замена  
РЕЛИНГ КРЫШИ ПР - С/У: Замена  
БОКОВИНА З ПР - ЗАМ: Замена  
КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ ПР ЗАМ: Замена  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БАК ТОПЛИВНЫЙ С/У: Замена  
ДВЕРЬ ЗАДКА В МЕТАЛЛЕ ЗАМЕНА (СНЯТА): Замена  
БАМПЕР З СР - С/У: Замена  
ТСУ - С/У: Замена  
ДОП ВРЕМЯ БАМПЕР ЗАДКА: Замена  
ДОПОЛНИТ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСШИРЕН КРЫЛА З ПР: Замена  
ДАТЧИКИ ЗАДНИЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ С/У: Замена  
УДЛИНИТ ПОЛА З ПР ЗАМЕН: Замена  
КОНДЕНСАТОР - С/У: Замена  
БЛОК КОНДИЦИОНЕРА ЗДН С/У: Замена  
СИСТЕМА ОБОГРЕВА З - С/У: Замена  
ДОП ВРЕМЯ ДЛЯ АКПП: Замена  
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - С/У: Замена  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - С/У: Замена  
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР (АКП) С/У: Замена  
КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
РАСШ ОТБОР КРЫЛ П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
ЛОНЖЕРОН П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
В-СТОЙКА НАР ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
ПАНЕЛЬ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
УСИЛИТ ПАНЕЛИ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
ПАН ПОЛ СИДЕНЬЕ ЗОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
ЛОНЖЕРОН З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
РАМА М/МЕСТН СИД ЗОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт  
ЭЛ-Т РАМЫ КРЫШИ ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Частичный ремонт  
ЛОНЖЕРОН П ЛОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска поверхности  
ПАН ПОЛ СИДЕНЬЕ ЗОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска  
поверхности  
ЛОНЖЕРОН З ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска поверхности  
ПЕТЛЯ ДВЕРИ ЗАДКА ВОКРАСИТЬ: Окраска поверхности  
ШАРНИР ДВ ЗАДКА НОКРАСИТЬ: Окраска поверхности  
УСИЛИТ ПР УГЛ ПОЛ ЗОКРАСИТЬ: Окраска поверхности  
РАМА М/МЕСТН СИД ЗОКРАСИТЬ: Окраска поверхности  
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой  
детали  
КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой  
детали  
БОКОВИНА З ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали  
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: Окраска новой детали К1R  
(ступень AZT окраски пластиковой детали)  
ДТЧ З ПР ПАРКОВКИОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: Окраска новой

детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)  
КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА

19 декабря 2019	Регламентное ТО	28 079 км	Дилер, Санкт-Петербург
9 января 2020	Прохождение технического осмотра	29 800 км	Данные о техосмотре
10 января 2020	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Санкт-Петербург
14 января 2020	Ремонт по гарантии	30 032 км	Дилер, Санкт-Петербург
12 февраля 2020	Ремонт по гарантии	30 032 км	Дилер, Санкт-Петербург
16 мая 2020	Размещение первого объявления	42 000 км	Авито, Санкт-Петербург
19 июля 2020	Размещение второго объявления	42 000 км	Авито, Санкт-Петербург, Сосново
17 августа 2020	Регламентное ТО	42 782 км	Дилер, Санкт-Петербург
21 августа 2020	Редактирование второго объявления	43 000 км	Авито, Санкт-Петербург, Сосново
31 августа 2020	Редактирование второго объявления	43 000 км	Авито, Ленинградская область, Сосново
18 сентября 2020	Редактирование второго объявления	45 000 км	Авито, Ленинградская область, Сосново



## Пробег автомобиля



## Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
13 февраля 2018	-	27 996 км	-
9 января 2020	-	29 800 км	-



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

## Использование в такси



**Сведений об использовании в такси не обнаружено**

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.



## Использование в каршеринге

✓ **Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено**

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

## Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

Цвет	Белый
Получатель	Юридическое лицо (ООО "ММС РУС")
Эко-стандарт	Евро-4
Дата растаможки	21 января 2014
Страна ввоза	Российская Федерация
Страна вывоза	Финляндия

## Полис ОСАГО НОВИНКА

✓ **Найдены сведения о полисе ОСАГО**

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ
Период действия	9 января 2020 - 8 января 2021
Лица, допущенные к управлению	С ограничениями

## Расшифровка VIN

Обозначение модели	PAJERO/MONTERO
Рынок	Европа
Код модели автомобиля	V98W
Дата производства автомобиля	11.2013
Код цвета салона	15J
Код цвета кузова	W23B
Цвет кузова	W23
Перечисление кодов кузовов модели	V80,90#
Опции	S78: DIFF LOCK; AL/WHL; AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL); FUEL HEATER (B); LEATHER COVER STEERING WHEEL; STEERING AUDIO SWITCH; MULTI VISION; FR POWER SEAT (LEATHER); DELETE REAR SEAT (B); ASHTRAY; SHIFT KNOB (LEATHER); SPECIAL PRINT PANEL; TONNEAU COVER; НАКЛАДКА ПОРОГА; COVER; SUNROOF; WIPER DEICER; PRIVACY GLASS; AIR DEFLECTER; SIDE PROTECT MOULDING; SIDE STEP; COLOR KEY EXTERIOR; RADIATOR GRILLE (BRIGHT); EXTERIOR BRIGHT (B); ЛАМПА ПР.ТУМ. ФАРЫ; HEADLAMP WASHER (JET TYPE); BACK SENSOR; BATTERY CAPACITY-UP - 2; DISCHARGE HEADLAMP; TEL COMMUNICATION SYSTEM; TEL COMMUNICATION SYSTEM (B); DUAL AUTO A/C; TONNEAU COVER+AIR BAG(DVR/PASS SIDE,SIDE CURTAIN); FR POWER SEAT + DELETE RR SEAT; S/R + DUAL AUTO A/C; SPECIAL PRINT PANEL + EXT COLOR KEY;

SPECIAL PRINT PANEL + EXT COLOR KEY;  
 DISCHARGE H/LAMP + C/Z;  
 DUAL AUTO A/C + COLD ZONE SPEC;  
 LSD, DIFF LOCK + BACK SENSOR + DISCHARGE H/LAMP;  
 EXT COLOR KEY + BACK SENSOR;  
 FR POWER SEAT, AIR BAG + DUAL AUTO A/C;  
 MULTI VISION + BACK SENSOR;  
 MULTI VISION + BACK SENSOR;  
 AUTO SPEED CONTROL + ALUMI PEDAL;  
 H/LP WSHR + RAIN SENSOR;  
 DUAL AUTO A/C + COLD ZONE SPEC;  
 WIPER DEICER + RAIN SENSOR;  
 SPECIAL PRINT PANEL + RAIN SENSOR;  
 AUTO SPEED CONT+LEA STRG+STRG SWITCH+TEL COM SYS;  
 H/LAMP WSHR + RAIN SENSOR;  
 C/ZONE SPEC + NOISE INSULATOR;  
 DUAL AUTO A/C + C/ZONE SPEC + NOISE INSULATOR;  
 BATTERY CAPACITY-UP (2) + NOISE INSULATOR;  
 FR P/SEAT (LEA) , AIR BAG + NOISE INSULATOR;  
 USB PORT, TEL COMUNICATION SYSTEM;  
 COVER + S/R + DUAL AUTO A/C + FR PWR ST(LEA),A/BAG;  
 SUNROOF + COVER;  
 SPECIAL PRINT PANEL + RAIN SENSOR + COVER;  
 BACK SENSOR + COLOR KEY EXTERIOR;  
 FR POWER SEAT (LEATHER)+ DELETE REAR SEAT (B)+ S/R;  
 S/R+ TEL COMMU SYS+ TEL COMMU SYS(B)+ RAIN SENSOR;  
 EXTERIOR BRIGHT (B)+FOG LP+H/LP WASHER (JET TYPE);  
 RADIATOR GRILLE(BRIGHT)+COLOR KEY EXT,EXT(BRIGHT);  
 S/R + ROOF RACK;  
 ROOF CARRIER ATTACHMENT;  
 ALUMI PEDAL;  
 RAIN SENSOR;  
 C/ZONE SPEC;  
 NOISE INSULATOR;  
 C/Z SPEC (COOLANT);  
 DVD VIDEO REGION (5)

Период выпуска модели 09.2006 - ...

## Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

## Фотографии из объявлений Авито

16 мая 2020

## Первое размещение



Ещё 18 фотографий по данному размещению доступно в [веб-версии отчёта](#).



19 июля 2020

## Второе размещение



Ещё 16 фотографий по данному размещению доступно в [веб-версии отчёта](#).

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.