



Онлайн-отчёт может дополняться.
Актуальный отчёт смотрите по [ссылке](#).



- | | |
|--|---|
| ✓ Данные из ПТС
Найдены характеристики | ✓ Отзывные кампании
1 запись |
| ✓ Юридическая чистота
Ограничений и залогов не найдено | ✓ Расчёт стоимости ремонта
Нет записей об оценках стоимости ремонта |
| ✓ Владельцы по ПТС
2 владельца | ✓ Размещения на Авто.ру
4 объявления |
| ✓ Работа в такси
Нет записей | ! История пробегов
Есть расхождения |
| ✓ Работа в каршеринге
Нет записей | ! История эксплуатации
Есть расхождения |
| ✓ Аукцион битых автомобилей
Нет записей | ✓ Оценка стоимости
≈ 1 157 500 ₽ |
| ! Участие в ДТП 1
1 ДТП | ✓ Цена в зависимости от возраста
Дешевеет на 7% в год |

✓ [Транспортный налог](#)
8 900 ₽ в год

✓ [Отзывы и рейтинг](#)
4,7 баллов из 5

✓ [Характеристики](#)
Найдены в каталоге

Данные из ПТС

Обновлено 4 сентября

✓ Марка и модель	Mitsubishi Pajero	✓ Объем двигателя	3,0 л
✓ VIN	JMBLYV93WCJ000351	✓ Мощность двигателя	178 л.с.
✓ Год выпуска	2011 г.	✓ Цвет	Серый

Юридические ограничения

Обновлено 4 сентября

✓ Ограничения на регистрационные действия не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено 4 сентября

✓ Сведения о нахождении в розыске не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в залоге

Обновлено 4 сентября

✓ Сведения о нахождении в залоге не обнаружены
По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

2 владельца по ПТС

Обновлено 4 сентября

👤 Физическое лицо	24 марта 2012 — 8 апреля 2018
👤 Физическое лицо	16 апреля 2018 — настоящее время

Работа в такси

Обновлено 4 сентября



Автомобиль не регистрировался для работы в такси

Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.

Работа в каршеринге

Обновлено сегодня



Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге

Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 21 сентября



Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей

Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Обнаружено 1 ДТП с 2015 года

Обновлено 4 сентября



Столкновение

25 июля 2019, Нижегородская Область

1

Задний бампер

Царапина/Скол


легкие повреждения правой части заднего бампера

2

Задний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения левой части заднего бампера



Комментарий владельца

25 августа 2020

Притёртость во дворе дома, замена уголка бампера у официального дилера!!!

Расчёт стоимости ремонта не проводился

Обновлено 4 сентября



Расчёт не проводился

Это не гарантирует, что автомобиль не ремонтировали, но значит, что его не оценивали через страховые компании. Владелец КАСКО и ОСАГО страховые компании оценивают стоимость ремонта после ДТП

Отзывные кампании

Обновлено сегодня



Возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя

28 сентября 2017

Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах Mitsubishi (Galant/Pajero/i-MiEV) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.

[Подробнее](#)

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарт собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

4 объявления на Авто.ру

Обновлено сегодня



Дата 16 декабря 2017
Пробег 200 000 км
Состояние Не требует ремонта
Продавец Частное лицо
Регион Домодедово

[Смотреть объявление](#)



Дата 12 апреля 2018
Пробег 103 000 км
Состояние Не требует ремонта
Продавец Дилер
Регион Москва

[Смотреть объявление](#)



Дата 29 июня 2020
Пробег 142 500 км
Состояние Не требует ремонта
Продавец Частное лицо
Регион Москва

[Смотреть объявление](#)




Дата 8 сентября 2020
Пробег 146 500 км
Состояние Не требует ремонта
Продавец Частное лицо
Регион Москва

[Смотреть объявление](#)



История пробегов

Пробег, тыс. км



Владелец 1

2

⚠ Есть расхождения в указании пробега

История эксплуатации



Владелец 1

Физическое лицо, 24 марта 2012 — 8 апреля 2018 (6 лет)

Домодедово

19 марта 2016

Техосмотр

Пробег

156 000 км

Источник

Данные техосмотра

28 сентября 2017

Отзывная кампания: Возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя

Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах Mitsubishi (Galant/Pajero/i-MiEV) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.

[Подробнее](#)

16 декабря 2017, Домодедово

Размещение на Авто.ру

Пробег

200 000 км

Продавец

Частное лицо

[Смотреть объявление](#)

19 марта 2018

Техосмотр

Пробег

150 000 км (мог быть скручен)

Источник

Данные техосмотра



Без регистрации

8 апреля 2018 — 16 апреля 2018 (8 дней)

Москва

12 апреля 2018, Москва

Размещение на Авто.ру

Пробег

103 000 км (мог быть скручен)

Продавец

Автосалон

[Смотреть объявление](#)



Владелец 2

Физическое лицо, 16 апреля 2018 — настоящее время (2 года)

Москва

25 июля 2019, Нижегородская Область

Столкновение

1

Задний бампер

Царапина/Скол


легкие повреждения правой части заднего бампера

2

Задний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения левой части заднего бампера



9 марта 2020

Техосмотр

Пробег

136 800 км

Источник

Данные техосмотра

29 июня 2020, Москва

Размещение на Авто.ру

Пробег

142 500 км

Продавец

Частное лицо

[Смотреть объявление](#)

8 сентября 2020, Москва

Размещение на Авто.ру

Пробег

146 500 км

Продавец


Частное лицо

[Смотреть объявление](#)

Оценка стоимости

≈ 1 157 500 ₽


Средняя цена



Потеря стоимости

Обновлено сегодня


-7% в год



Транспортный налог

8 900 ₽ в год

По данным на 2020 год в Москве.



Отзывы и рейтинг модели


4,7

Общая оценка
по 30 отзывам

Плюсы / 9	Минусы / 3	Спорное / 1
Динамика	Расход топлива	Подвеска
Проходимость	Шумоизоляция	
Качество сборки	Безопасность	
Комфорт		
Дизайн		
Надежность		
Багажник		
Коробка передач		
Управляемость		

Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база	2780 мм
Ширина передней колеи	1570 мм
Ширина задней колеи	1570 мм
Размер колёс	265/65/R17

Общая информация

Страна марки	Япония
Класс автомобиля	J
Количество дверей	5
Количество мест	5, 7
Расположение руля	Левый/Правый

Объём и масса

Объём багажника мин/макс	663/1790 л
Объём топливного бака	88 л
Снаряженная масса	2110 кг
Полная масса	2810 кг

Трансмиссия

Коробка передач	Автомат
Количество передач	5
Тип привода	полный

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески	независимая, пружинная
Тип задней подвески	независимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые вентилируемые

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	175 км/ч
Разгон до 100 км/ч	13.6 с
Расход топлива город/трасса/смешанный	15.9/10.0/12.2 л
Марка топлива	АИ-92
Экологический класс	Euro 4

Двигатель

Тип двигателя	бензиновый
Расположение двигателя	переднее, продольное
Объем двигателя	2972 см³
Тип наддува	нет
Максимальная мощность	178/131 при 5250 л.с./кВт при об/мин
Максимальный крутящий момент	261 при 4000 Н*м при об/мин
Расположение цилиндров	V-образное
Количество цилиндров	6
Число клапанов на цилиндр	4
Система питания двигателя	распределенный впрыск (многоточечный)
Степень сжатия	10
Диаметр цилиндра и ход поршня	91.1x76.0 мм