



Онлайн-отчёт может дополняться.
Актуальный отчёт смотрите по [ссылке](#).



- ✓ **Данные из ПТС**
Найдены характеристики
- ✓ **Юридическая чистота**
Ограничений и залогов не найдено
- ✓ **Владельцы по ПТС**
2 владельца
- ✓ **Работа в такси**
Нет записей
- ✓ **Работа в каршеринге**
Нет записей
- ✓ **Аукцион битых автомобилей**
Нет записей
- ⚠ **Участие в ДТП**
3 ДТП
- ✓ **Отзывные кампании**
1 запись
- ✓ **Расчёт стоимости ремонта**
Нет записей об оценках стоимости ремонта
- ✓ **Размещения на Авто.ру**
1 объявление
- ⚠ **История пробегов**
Есть расхождения
- ⚠ **История эксплуатации**
Есть расхождения
- ✓ **Цена в зависимости от возраста**
Дешевеет на 7% в год
- ✓ **Транспортный налог**
9 500 ₽ в год

✔ Отзывы и рейтинг
4,5 баллов из 5

✔ Характеристики
Найдены в каталоге

Данные из ПТС

Обновлено 21 сентября

✔ Марка и модель Mitsubishi Pajero

✔ VIN JMBLYV98WAJ000387

✔ Год выпуска 2010 г.

✔ Объем двигателя 3,2 л

✔ Мощность 199 л.с.
двигателя

✔ Цвет Черный

Юридические ограничения

Обновлено 21 сентября

✔ Ограничения на регистрационные действия не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено 21 сентября

✔ Сведения о нахождении в розыске не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в залоге

Обновлено 21 сентября

✔ Сведения о нахождении в залоге не обнаружены
По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

2 владельца по ПТС

Обновлено 21 сентября

👤 Физическое лицо 9 сентября 2010 — 7 ноября 2012

👤 Физическое лицо 15 ноября 2012 — настоящее время

Работа в такси

Обновлено 21 сентября

- ✔ Автомобиль не регистрировался для работы в такси
Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.

Работа в каршеринге

Обновлено сегодня

- ✔ Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге
Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 21 сентября

- ✔ Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей
Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Обнаружено 3 ДТП с 2015 года

Обновлено 21 сентября



Столкновение

21 января 2017, Московская область

1 Заднее левое крыло


Царапина/Скол

легкие повреждения
заднего левого крыла или
колеса

2 Задняя левая дверь

Царапина/Скол

легкие повреждения задней
левой двери




Столкновение

3 марта 2018, Московская область

1 Переднее левое крыло

Царапина/Скол

легкие повреждения
переднего левого крыла или
колеса





Наезд на пешехода


19 декабря 2018, Московская область

1

Передний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения левой
части переднего бампера



Расчёт стоимости ремонта не проводился

Обновлено 21 сентября



Расчёт не проводился

Это не гарантирует, что автомобиль не ремонтировали, но значит, что его не оценивали через страховые компании. Владельцам КАСКО и ОСАГО страховые компании оценивают стоимость ремонта после ДТП

Отзывные кампании

Обновлено сегодня



Возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя

28 сентября 2017

Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах Mitsubishi (Galant/Pajero/i-MiEV) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.

[Подробнее](#)

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарт собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

1 объявление на Авто.ру

Обновлено сегодня




Дата	16 июля 2020
Пробег	137 000 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Частное лицо
Регион	Электросталь

[Смотреть объявление](#)



История пробегов

Пробег, тыс. км



⚠ Есть расхождения в указании пробега

История эксплуатации



Владелец 1

Физическое лицо, 9 сентября 2010 — 7 ноября 2012 (2 года)



Без регистрации

7 ноября 2012 — 15 ноября 2012 (8 дней)



Владелец 2

Физическое лицо, 15 ноября 2012 — настоящее время (7 лет)

Электросталь

21 января 2017, Московская область

Столкновение

1 Заднее левое крыло


Царапина/Скол

легкие повреждения
заднего левого крыла или
колеса

2 Задняя левая дверь

Царапина/Скол

легкие повреждения задней
левой двери



28 сентября 2017

Отзывная кампания: Возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя

Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах Mitsubishi (Galant/Pajero/i-MiEV) будет проведена замена патрона подушки безопасности водителя.

[Подробнее](#)

14 февраля 2018

Техосмотр

Пробег

320 000 км

Источник

Данные техосмотра

3 марта 2018, Московская область


Столкновение

1

Переднее левое крыло

Царапина/Скол

легкие повреждения
переднего левого крыла или
колеса



8 марта 2018

Визит в автосервис

Пробег

330 698 км

Автосервис

[Mitsubishi](#)

Описание

Технические работы, не гарантийные

19 декабря 2018, Московская область


Наезд на пешехода

1

Передний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения левой части переднего бампера



12 февраля 2019

Техосмотр

Пробег

Источник

251 045 км (мог быть скручен)

Данные техосмотра

25 февраля 2020

Техосмотр

Пробег

Источник

127 000 км (мог быть скручен)

Данные техосмотра

16 июля 2020, Электросталь

Размещение на Авто.ру

Пробег

Продавец

[Смотреть объявление](#)


137 000 км

Частное лицо

Потеря стоимости

Обновлено сегодня


-7% В ГОД



Транспортный налог

9 500 ₺ в год

По данным на 2020 год в Москве.



Отзывы и рейтинг модели



Общая оценка

по 132 отзывам

Плюсы / 10

Проходимость

Надежность

Вместительность салона

Управляемость

Дизайн

Багажник

Динамика

Обзорность

Стоимость обслуживания

Безопасность

Минусы / 2

Качество сборки

Шумоизоляция

Спорное / 5

Комфорт

Расход топлива


Коробка передач

Мультимедиа

Подвеска

Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база	2780 мм
Ширина передней колеи	1570 мм
Ширина задней колеи	1570 мм
Размер колёс	265/65/R17

Общая информация

Страна марки	Япония
Класс автомобиля	J
Количество дверей	5
Количество мест	5, 7
Расположение руля	Левый/Правый

Объём и масса

Объём багажника мин/макс	663/1790 л
Объём топливного бака	88 л
Снаряженная масса	2315 кг
Полная масса	2910 кг

Трансмиссия

Коробка передач	Автомат
Количество передач	5
Тип привода	полный

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески	независимая, пружинная
Тип задней подвески	независимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые
Задние тормоза	дисковые вентилируемые

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	185 км/ч
Разгон до 100 км/ч	11.1 с
Расход топлива город/трасса/смешанный	11.4/8.0/9.3 л
Марка топлива	ДТ

Двигатель

Тип двигателя	дизельный
Расположение двигателя	переднее, продольное
Объем двигателя	3200 см ³
Тип наддува	турбонаддув
Максимальная мощность	190/140 при 3800 л.с./кВт при об/мин
Максимальный крутящий момент	441 при 2000 Н*м при об/мин
Расположение цилиндров	рядное
Количество цилиндров	4
Число клапанов на цилиндр	4
Система питания двигателя	Common rail (Дизель)
Степень сжатия	17
Диаметр цилиндра и ход поршня	98.5x105 мм