

## Отчет о регулировке

Номер автомобиля: м493кк Пробег: 76000 VIN:  
 Клиент: Иван 9214562928  
 Модель автомобиля: Europe>Mitsubishi>Pajero/Montero/Shogun>К Серии (Sport)>2008  
 -2016 (KG/KH)>Russia

Наименование:	Нормативы		Измерение	
	Мин.	Макс.	Начальное	Конечное

## Передний мост

Развал: левый	-0°30'	+0°30'	✓ +0°09'	✓ +0°12'
Развал: правый	-0°30'	+0°30'	✓ -0°23'	✓ -0°24'
Развал: общий	---	---	-0°33'	-0°36'
Схождение: левое	+0°00'	+0°06'	✗ +0°11'	✓ +0°02'
Схождение: правое	+0°00'	+0°06'	✗ +0°11'	✓ +0°02'
Схождение: суммарное	+0°00'	+0°12'	✗ +0°21'	✓ +0°04'
Продольный наклон шкворня: левый	+3°18'	+5°18'	✓ +3°44'	✓ +3°53'
Продольный наклон шкворня: правый	+3°18'	+5°18'	✓ +4°56'	✓ +4°58'
Продольный наклон шкворня: общий	-0°30'	+0°30'	✗ +1°12'	✗ +1°05'
Поперечный наклон шкворня: левый	+12°15'	+13°15'	✗ +15°00'	✗ +13°17'
Поперечный наклон шкворня: правый	+12°15'	+13°15'	✗ +11°10'	✗ +10°14'
Поперечный наклон шкворня: общий	---	---	-3°50'	-3°03'

## Задний мост

Развал: левый	---	---	-0°13'	-0°12'
Развал: правый	---	---	-0°06'	-0°08'
Развал: общий	---	---	+0°07'	+0°04'
Схождение: левое	---	---	-0°02'	-0°02'
Схождение: правое	---	---	-0°02'	-0°02'
Схождение: суммарное	---	---	-0°04'	-0°04'
Угол движения	---	---	+0°00'	+0°00'