

Отчёт от 5 марта 2021

mitsubishi Pajero IV 5-door MIVEC 3.0, 2015



Фотография от 3 марта 2021

VIN:	JMBLYV93WFJ003971	Цвет:	Серый
Год выпуска:	2015	Объем двигателя:	2 972 см ³
Тип ТС:		Мощность:	178 л.с.

Легковые автомобили универсал

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✓ Ограничений не обнаружено
- ✓ Залог не обнаружен
- ✓ Сведения о розыске не обнаружены
- ✓ 1 владелец
- ✓ ДТП не обнаружено
- ! Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ
- ! Обнаружены сведения о кузовных ремонтах
- ✓ 17 записей истории обслуживания
- ✓ Последнее показание пробега 91 370 км
- ✓ Размещался на Авито 1 раз
- ✓ Сведений об использовании в такси не обнаружено
- ✓ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено
- ! Обнаружены страховые выплаты

Наличие ограничений

- ✓ Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 3 марта 2021 г. 18:51.

Нахождение в розыске

- ✓ Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 3 марта 2021 г. 18:46.

Нахождение в залоге

- ✓ Залог не обнаружен

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Периоды владения


- ✓ 1 владелец

Период владения 4 года 11 месяцев (31 марта 2016 - н.в.)

Тип владельца Физическое лицо

Регион регистрации -

ДТП

 **ДТП не обнаружено**

Данные актуальны на 3 марта 2021 г. 18:46.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

Расчёт ремонтных работ

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта	10 апреля 2019 г. 11:38
Исполнитель	-
Общая стоимость	30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей	30 000 – 40 000 ₽
Общая стоимость	30 000 – 40 000 ₽

Замена

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО6102A825	МОЛДИНГ ВЕРХMR557009
КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАКNGKWI2	ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ПРОСТАВКАMR354290	ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - С/У

Страховые выплаты НОВИНКА

! Обнаружены страховые выплаты

Страховая компания компенсировала ущерб от повреждений автомобиля. Информация о них может быть в блоках «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ».

Выплата не означает, что машину ремонтировали.

2019 год

Сумма
50 524 ₽

2019 год

Сумма
22 084 ₽

История размещения на Авито

✓ Размещался на Авито 1 раз

3 марта 2021

Первое размещение

Цена:	Пробег:	Регион
1 570 000 ₽	91 370 км	Башкортостан, Нефтекамск

Сейчас размещено на Avito:

https://avito.ru/neftekamsk/avtomobili/mitsubishi_pajero_2015_2091947007

Автомобиль в отличном техническом состоянии, пробег 80% по трассе, обслуживание у официального дилера, все отметки и заказ наряды имеются. Комплектация хорошая, дополнительно имеется сигнализация с GPS, колеса зима и лето на дисках, защита двигателя и коробки. Все ОТ по регламенту !!!

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
3 декабря 2015	Таможенные сведения	-	Данные о таможенном оформлении
29 марта 2016	Установка доп. оборудования	-	Дилер, Москва
Парковочная система - Установка, Дефлекторы передних и задних окон - Установка, Подкрылки - установка, Стандартная подготовка опцион, Шумо-антикоррозийная обработка днища и колесных арок, Прицепное устройство стационарное с у.к. - Установка, Защита поддона картера - Установка, Установка сигнализации			
29 марта 2016	Продажа авто	-	Дилер, Москва
31 марта 2016	Смена владельца	-	Данные о регистрации
30 апреля 2016	Регламентное ТО	3824 км	Дилер, Москва
30 апреля 2016	Текущий ремонт	3824 км	Дилер, Москва
ТО-1 месяц или 1,5 тыс.км.			
Замена моторного масла			
30 апреля 2016	Текущий ремонт	3824 км	Дилер, Москва
Защита поддона картера двигателя - снять и установить			
3 октября 2016	Регламентное ТО	13 900 км	Дилер, Москва
Защита поддона картера двигателя - снять и установить, ТО 15 тыс. км.			
20 июня 2017	Текущий ремонт	29 710 км	Дилер, Москва

20 июня 2017	Текущий ремонт	29 710 км	Дилер, Москва
20 июня 2017	Регламентное ТО	29 710 км	Дилер, Москва
Защита поддона картера двигателя - снять и установить, чистка и смазка болтов рычагов подвески автомобиля, ТО 30 тыс. км., Углы установки колес - регулировка			
24 марта 2018	Прохождение технического осмотра	39 187 км	Данные о техосмотре
24 марта 2018	Текущий ремонт	39 187 км	Дилер, Москва
Проведение технического осмотра автомобиля			
Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить			
8 июля 2018	Текущий ремонт	44 702 км	Дилер, Москва
8 июля 2018	Текущий ремонт	44 702 км	Дилер, Москва
Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка			
8 июля 2018	Регламентное ТО	44 702 км	Дилер, Москва
Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Система смазки ДВС - промывка, Углы установки колес - регулировка, ТО 45 тыс. км.			
8 августа 2018	Ремонт по гарантии	44 702 км	Дилер, Москва
10 апреля 2019	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
11 апреля 2019	Кузовной ремонт	54 131 км	Дилер, Москва
Ветровое стекло - заменить, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ			

2 июня 2019	Регламентное ТО	58 635 км	Дилер, Москва
ТО 60 тыс. км., Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Система смазки ДВС - промывка, Углы установки колес - регулировка			
7 июня 2019	Кузовной ремонт	58 755 км	Дилер, Москва
Подготовительное время			
20 июля 2019	Текущий ремонт	62 186 км	Дилер, Москва
суппорт тормозной, чистка			
14 мая 2020	Регламентное ТО	75 511 км	Дилер, Москва
Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка, Тормозные колодки задние - снять и установить, Втулка переднего стабилизатора - снять и установить, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Скоба дискового тормоза - Ремонт, Антикоррозийная, грязеотталкивающая обработка моторного отсека с применением специального химического средства, Система смазки ДВС - промывка, Суппорт в сборе - капитальный ремонт, ТО 75 тыс. км.			
20 февраля 2021	Регламентное ТО	89 399 км	Дилер, Москва
Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить, Стоп-сигнал верхний - снять и установить, Ступица переднего колеса - снять и установить, ТО 90 тыс. км., Тормозной диск - снять и установить, Холостой шкив - снять и установить, Автоматический натяжитель - снять и установить, Сход-развал, Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка, Втулка заднего стабилизатора - снять и установить, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Диагностика неисправности, чистка и смазка болтов рычагов подвески автомобиля, Система смазки ДВС - промывка, Корпус дроссельной заслонки - Очистка / промывка / продувка, Натяжитель ремня привода ГРМ в сборе - снять и установить, Обработка силиконом резиновых уплотнений дверей, передних и задних направляющих стекол			
22 февраля 2021	Текущий ремонт	89 399 км	Дилер, Москва
Проведение технического осмотра автомобиля			


3 марта 2021

Размещение
первого объявления

91 370 км

Авито, Башкортостан,
Нефтекамск

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
24 марта 2018	-	39 187 км	-



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси

✓ **Сведений об использовании в такси не обнаружено**

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге

✓ **Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено**

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

Цвет	Серый
Получатель	Юридическое лицо (ООО "ММС РУС")
Эко-стандарт	Евро-4
Дата растаможки	3 декабря 2015
Страна ввоза	Российская Федерация
Страна вывоза	Финляндия

Полис ОСАГО

✓ **Найдены сведения о полисах ОСАГО**

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	Период действия	Лица, допущенные к управлению
САО "ВСК"	29 марта 2020 - 28 марта 2021	С ограничениями
САО "ВСК"	29 марта 2021 - 28 марта 2022	С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели	PAJERO/MONTERO
Рынок	Европа
Код модели автомобиля	V93W
Дата производства автомобиля	05.2015
Код цвета салона	74J
Код цвета кузова	U19B
Цвет кузова	U19
Перечисление кодов кузовов модели	V80,90#
Модель выпускается с	09.2006
Опции	S89: DIFF LOCK; AL/WHL; AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL); A/T OIL COOLER LESS; LEATHER COVER STEERING WHEEL; STEERING AUDIO SWITCH; MULTI VISION; FR POWER SEAT (LEATHER); DELETE REAR SEAT (B); ASHTRAY; SHIFT KNOB (LEATHER); SPECIAL PRINT PANEL; TONNEAU COVER; COVER; WIPER DEICER; PRIVACY GLASS; AIR DEFLECTER; SIDE STEP; COLOR KEY EXTERIOR; ЛАМПА ПР.ТУМ. ФАРЫ; HEADLAMP WASHER (JET TYPE); AUTO HIGH BEAM; BATTERY CAPACITY-UP - 1; DISCHARGE HEADLAMP; TEL COMMUNICATION SYSTEM; TEL COMMUNICATION SYSTEM (B); DUAL AUTO A/C; TONNEAU COVER+AIR BAG(DVR/PASS SIDE,SIDE CURTAIN); FR POWER SEAT + DELETE RR SEAT; SPECIAL PRINT PANEL + EXT COLOR KEY; SPECIAL PRINT PANEL + EXT COLOR KEY; LSD, DIFF LOCK + DISCHARGE H/LAMP;

FR POWER SEAT, AIR BAG + DUAL AUTO A/C;
MULTI VISION + EXTERIOR COLOR KEY;
AUTO SPEED CONTROL + ALUMI PEDAL;
H/LP WSHR + RAIN SENSOR;
WIPER DEICER + RAIN SENSOR;
AUTO SPEED CONT+LEA STRG+STRG SWITCH+TEL COM SYS;
TEL COMMU SYS + MULTI VISION, MULTI VISION (2);
FR POWER SEAT (LEATHER) + DELETE REAR SEAT (B);
DUAL AUTO A/C + NOISE INSULATOR (C);
NOISE INSULATOR + FR POWER SEAT(LEATHER), A/BAG;
COVER+NOISE INSULATOR+PWR ST,RR CLR,DUAL A/C,A/BAG;
DELETE REAR SEAT (B) + NOISE INSULATOR (C);
SPECIAL PRINT PNL+COVER+FUEL HARNESS+RAIN SENSOR;
AIR DEFLECTER + COLOR KEY EXTERIOR;
FOG LP+H/LP WASHER+COLOR KEY EXT,EXTERIOR BRIGHT;
FUEL HARNESS (ECS) + H/LP WASHER, DISCHARGE H/LP;
H/LP WASHER JET TYPE+FUEL HARNESS ECS+RAIN SENSOR;
COLOR KEY EXTERIOR + NOISE INSULATOR (C);
SPECIAL PRINT PANEL+FUEL HARNESS(ECS)+RAIN SENSOR;
TEL COMMUNICATION SYS + MULTI VISION, NAVI UNIT;
HL/WSHR + FOG LAMP + WINCH;
ROOF CARRIER ATTACHMENT;
ALUMI PEDAL;
RAIN SENSOR;
NOISE INSULATOR (C);
C/Z SPEC (COOLANT);
DVD VIDEO REGION (5)

Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

[Узнать больше](#)



Услугу оказывает
ООО «АВТО-ПОДБОР».
Условия выездной
диагностики

Фотографии из объявлений Авито

3 марта 2021

Первое размещение



Ещё 24 фотографии по данному размещению доступны в [веб-версии отчёта](#).

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.