



Онлайн-отчёт может дополняться.
Актуальный отчёт смотрите по [ссылке](#).



- ✓ **Данные из ПТС**
Найдены характеристики
- ✓ **Наличие ограничений**
Нет записей
- ✓ **Нахождение в розыске**
Нет записей
- ✓ **Данные о залогах**
Нет записей
- ✓ **Оценка ПроАвто**
66 баллов
- ✓ **Владельцы по ПТС**
4 владельца
- ✓ **Работа в такси**
Нет записей
- ✓ **Работа в каршеринге**
Нет записей
- ✓ **Аукцион битых автомобилей**
Нет записей
- ✓ **Участие в ДТП**
Данные о ДТП не обнаружены
- ✓ **Расчёт стоимости ремонта**
2 записи
- ✓ **Данные о техосмотрах**
Нет записей

- ✓ **Фотографии автолюбителей**
2 фотографии
- ✓ **Опции по VIN**
Есть записи
- ✓ **Отзывные кампании**
Нет записей
- ✓ **Страховые полисы**
1 запись
- ✓ **Штрафы**
39 записей
- ✓ **Размещения на Авто.ру**
Впервые на Авто.ру
- ✓ **История пробегов**
Это объявление + 1 запись

- ✓ **История эксплуатации**
Это объявление + 7 записей
- ✓ **Оценка стоимости**
≈ 704 500 ₽
- ✓ **Цена в зависимости от возраста**
Дешевеет на 9% в год
- ✓ **Транспортный налог**
7 650 ₽ в год
- ✓ **Среднее время продажи**
16 дней
- ✓ **Отзывы и рейтинг**
4,6 баллов из 5
- ✓ **Характеристики**
Найдены в каталоге

Оценка автомобиля

66

ПРО АВТО

Рейтинг похожих автомобилей 55-82 из 100

Оценка помогает сравнить состояние похожих автомобилей и основана на ключевых пунктах отчёта.

Данные из ПТС

Обновлено 23 июня 2021

Марка и модель	Mitsubishi Pajero Sport
ПТС	Оригинал
Дата выдачи ПТС	12 ноября 2006
Дата выдачи СТС	23 октября 2017
VIN	JMB0RK9607J000473
Год выпуска	2006 г.
Объём двигателя	3.0 л.
Мощность двигателя	170 л.с.
Цвет	Темно-серый

 Данные ПТС проверены

Ваш комментарий




Комментировать



Наличие ограничений

Обновлено 23 июня 2021

 Ограничения на регистрационные действия не обнаружены
По данным ГИБДД

Ваш комментарий



Комментировать



Нахождение в розыске

Обновлено 23 июня 2021

- ✔ Сведения о нахождении в розыске не обнаружены
По данным ГИБДД

Ваш комментарий

 [Комментировать](#)



Нахождение в залоге

Обновлено 28 июня 2021

- ✔ Сведения о нахождении в залоге не обнаружены
По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

Ваш комментарий

 [Комментировать](#)



4 владельца по ПТС

Обновлено 23 июня 2021



Юридическое лицо

23 ноября 2006 — 23 ноября 2006 (1 день)



Юридическое лицо

23 ноября 2006 — 26 ноября 2008 (2 года)

Название ООО КВАНТА

Регион Москва



Юридическое лицо

26 ноября 2008 — 23 марта 2010 (1 год)

Название ООО КВАНТА

Регион Москва



Физическое лицо

26 марта 2010 — настоящее время (11 лет)

Регион Грозный

✔ Количество владельцев совпадает с указанным в объявлении

Комментарий владельца

23 июня 2021

Фактических владельца два. Остальное - особенности машины, приобретаемой в лизинг.

Работа в такси

Обновлено 23 июня 2021



Автомобиль не регистрировался для работы в такси

Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.

Работа в каршеринге

Обновлено 28 июня 2021



Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге

Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 28 июня 2021

✔ Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей

Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Участие в ДТП с 2015 года

Обновлено 23 июня 2021

✔ В ГИБДД нет данных об авариях

Автомобиль с этим VIN-номером официально не регистрировался в ДТП.

2 расчёта стоимости ремонта

Обновлено 23 июня 2021

0 — 10 000 ₽

6 октября 2009

Общая стоимость	0 — 10 000 ₽
Покраска	0 — 10 000 ₽
Работа	0 — 10 000 ₽
Запчасти	0 — 10 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

КАПОТОКР. ПРИ РЕМОНТЕ

Замена

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

КАПОТ - НАНЕСТИ МАСТИКИ НА СОЕД. ЭЛ-ТЫ

КАПОТ ЗАМЕНА

СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ - С/У

КАПОТMR241920

ОБТЕКАТЕЛЬ ВКЛ ТОНИРMR221693

РЕМКОМПЛ.ДЛЯ ВКЛЕЙКИZ2156507

КПЛ КРЕПЕЖ ВЕТР СТЕКСIENE EINZELTEILE

РАСПОРКАMR354290

РАСПОРКАMR109930

РАСПОРКАMR598136

РАСПОРКАMR598136

НАКЛАДКА ДЕК ВЕРХНЯЯMR274057

0 — 10 000 ₽

23 октября 2011

Общая стоимость	0 — 10 000 ₽
Покраска	0 — 10 000 ₽
Работа	0 — 10 000 ₽
Запчасти	0 — 10 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Окраска новой детали

ОБЛИЦ БАМПЕРА ЗОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ. К1R

Замена

ПОДГОТОВИТ ВРЕМЯ

БАМПЕР З - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗАДН ЗАМЕНИТЬ (БАМПЕР

ОБЛИЦ БАМПЕРА ЗMR465068+

КОМБ ФОНАРЬ З LMR465017

Страховые компании оценивают стоимость ремонта при наступлении страхового случая. В каждой компании могут по-разному рассчитать стоимость. В отчёте будут предоставлены все случаи оценки. Это не означает, что автомобиль ремонтировали.

Техосмотры

Обновлено 23 июня 2021



Данные о прохождении техосмотров не найдены

Отзывные кампании

Обновлено 28 июня 2021



Отзывных кампаний нет

На территории РФ по данным Росстандарта

Иногда производители отзываю свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарте собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

Фотографии автолюбителей

Обновлено 28 июня 2021



26 августа 2014



10 декабря 2015

Фотографии от автолюбителей по всему миру

Опции по VIN

Мультимедиа

Аудиосистема

AUX

USB

Bluetooth

Аудиоподготовка

Розетка 12V

Салон

Тонированные стекла

Комбинированный (Материал салона)

Подогрев передних сидений

Количество мест: 5

Регулировка сиденья водителя по высоте

Подогрев задних сидений

Передний центральный подлокотник

Отделка кожей рулевого колеса

Люк

Ткань (Материал салона)

Складывающееся заднее сиденье

Комфорт

Камера задняя

Климат-контроль 1-зонный

Усилитель руля

Электростеклоподъемники передние

Электропривод зеркал

Электроскладывание зеркал

Регулировка руля по высоте

Программируемый предпусковой отопитель

Кондиционер

Электростеклоподъемники задние

Элементы экстерьера

Рейлинги на крыше

Диски 16

Легкосплавные диски

Защита от угона

Центральный замок

Сигнализация

Иммобилайзер

Прочее

Защита картера

Фаркоп

Полноразмерное запасное колесо

Обзор

Электрообогрев боковых зеркал

Противотуманные фары

Безопасность

Подушка безопасности пассажира

Подушка безопасности водителя

Антиблокировочная система (ABS)

Система стабилизации (ESP)

Опции, установленные на этом автомобиле. Информация по VIN

Страховые полисы

Обновлено 23 июня 2021

9 марта 2021

Регион	г Москва
Тип страховки	ОСАГО
Серия и номер	XXX 0162461103
Статус	Действует
Страховая компания	САО "РЕСО-Гарантия"

По данным РСА и партнёров ПроАвто

Штрафы

Обновлено 23 июня 2021



Онлайн-отчёт может дополняться.
Остальные штрафы смотрите по [ссылке](#).

3 000 ₽ Оплачен

19 января 2018 • Москва и Московская область

УИН

18810177180119011010

Кем выдан

ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

500 ₽ Оплачен

11 мая 2018 • Москва и Московская область

УИН

18810177180511389097

Кем выдан

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

500 ₽ Оплачен

24 мая 2018 • Москва и Московская область

УИН

18810177180524476430

Кем выдан

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Ищем штрафы по номеру СТС с 2015 года

1 объявление на Авто.ру

Обновлено 28 июня 2021



Дата	23 июня 2021
Пробег	326 800 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Частное лицо
Регион	Москва
Цена	690 000 ₽



Комментарий продавца

Автомобиль куплен у юр.лица в марте 2010 года после лизинга с пробегом 97т.км. Мелкая контора, ездил сам владелец. Поэтому по ПТС владельцев три, а фактически два.

Автомобиль подготовлен для преодоления серьезного бездорожья, все изменения узаконены.


В 2020 году на пробеге 300 000 автомобиль полно...

[Смотреть объявление](#)

История пробегов

Обновлено 28 июня 2021

Пробег, тыс. км



История эксплуатации

Обновлено 28 июня 2021



Владелец 1

Юридическое лицо, 23 ноября 2006 — 23 ноября 2006 (1 день)



Владелец 2

Юридическое лицо, 23 ноября 2006 — 26 ноября 2008 (2 года)



Владелец 3

Юридическое лицо, 26 ноября 2008 — 23 марта 2010 (1 год)

6 октября 2009

Расчёт стоимости ремонта

Тотальный ущерб

Нет

Источник

Audatex

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

КАПОТОКР. ПРИ РЕМОНТЕ

Замена

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

КАПОТ - НАНЕСТИ МАСТИКИ НА СОЕД. ЭЛ-ТЫ

КАПОТ ЗАМЕНА

СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ - С/У

КАПОТMR241920

ОБТЕКАТЕЛЬ ВКЛ ТОНИРMR221693

РЕМКОМПЛ.ДЛЯ ВКЛЕЙКИZ2156507

КПЛ КРЕПЕЖ ВЕТР СТЕКСIЕНЕ EINZELTEILE

РАСПОРКАMR354290

РАСПОРКАMR109930

РАСПОРКАMR598136

РАСПОРКАMR598136

НАКЛАДКА ДЕК ВЕРХНЯЯMR274057



Без регистрации

23 марта 2010 — 26 марта 2010 (3 дня)



Владелец 4

Физическое лицо, 26 марта 2010 — настоящее время (11 лет)

Москва

23 октября 2011

Расчёт стоимости ремонта

Тотальный ущерб

Нет

Источник

Audatex

Окраска новой детали

ОБЛИЦ БАМПЕРА ЗОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ. К1R

Замена

ПОДГОТОВИТ ВРЕМЯ

БАМПЕР З - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗАДН ЗАМЕНИТЬ
(БАМПЕР

ОБЛИЦ БАМПЕРА ЗMR465068+

КОМБ ФОНАРЬ З ЛMR465017

26 августа 2014

Фотографии автомобиля



10 декабря 2015

Фотографии автомобиля



15 марта 2016

Визит в автосервис

Пробег 217 346 км
Автосервис Партнёр Авто.ру

Выполненные работы

Сход-развал
Защита полная снятие/установка
Шаровая опора нижняя замена
Шаровая опора верхняя замена
Ступичный подшипник передний замена
Игольчатый подшипник замена
Ступичный подшипник регулировка
Развальные пластины снятие/установка
Торсион регулировка (пара)
Развальный болт замена

Купленные детали

Сальник передней ступицы колеса
Очиститель тормозов 500мл WURTH
АВТОМОБИЛЬНАЯ СМАЗКА CASTROL MOLY GREASE (шрус)0.3 KG
Подшипник ступицы передней

19 января 2018 — 10 июня 2021

39 штрафов на сумму 30 500 ₽

[Все штрафы](#)

9 марта 2021, г Москва

Полис ОСАГО

Даты 9 марта 2021
Регион г Москва
Серия и номер ХХХ 0162461103
Статус Действует
Страховая компания САО "РЕСО-Гарантия"

23 июня 2021, Москва

Размещение на Авто.ру

Пробег

326 800 км

Продавец


Частное лицо

[Смотреть объявление](#)

Оценка стоимости

≈ 704 500 ₽

Средняя цена




Потеря стоимости

Обновлено 28 июня 2021

-9% в год


Эта модель теряет в среднем 9% в год



Транспортный налог

7 650 ₽ в год

По данным на 2021 год в Москве.



Время продажи

≈ 16 дней

С опциями продвижения



Отзывы и рейтинг модели



Общая оценка

по 30 отзывам

Плюсы / 7

Надежность

Проходимость

Качество сборки

Комфорт

Коробка передач

Стоимость обслуживания

Управляемость

Минусы / 3

Вместительность салона

Подвеска

Мультимедиа


Спорное / 2

Расход топлива

Обзорность

Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база	2725 мм
Ширина передней колеи	1420 мм
Ширина задней колеи	1435 мм
Размер колёс	245/70/R16

Общая информация

Страна марки	Япония
Класс автомобиля	J
Количество дверей	5
Количество мест	5
Расположение руля	Левый/Правый

Объём и масса

Объём багажника мин/макс	500/1720 л
Объём топливного бака	74 л
Снаряжённая масса	1905 кг
Полная масса	2510 кг

Трансмиссия

Коробка передач	Автомат
Количество передач	4
Тип привода	полный

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески	независимая, торсионная
Тип задней подвески	зависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	175 км/ч
Разгон до 100 км/ч	14.5 с
Расход топлива город/трасса/ смешанный	17.1/11.2/14.1 л
Марка топлива	АИ-95

Двигатель

Тип двигателя	бензиновый
Расположение двигателя	переднее, продольное
Объем двигателя	2972 см ³
Тип наддува	нет
Максимальная мощность	170/125 при 5000 л.с./кВт при об/мин
Максимальный крутящий момент	255 при 4000 Н*м при об/мин
Расположение цилиндров	V-образное
Количество цилиндров	6
Число клапанов на цилиндр	4
Система питания двигателя	распределенный впрыск (многоточечный)
Степень сжатия	9
Диаметр цилиндра и ход поршня	91.1x76.0 мм